

OMRON



取扱説明書




™3F88L-155

カムポジショナ


カタログ番号 SBFF-821E

PIM No. 0670618 - 0E

OMRON



取扱説明書



形3F88L-155 カムポジショナ

はじめに

●対象となる読者の方々

本マニュアルは、次の方を対象に記述しています。

電気の知識(電気工事士あるいは同等の知識)を有する方で、

- ·FA機器の導入を担当される方
- ・FAシステムを設計される方
- ·FA機器を設置、接続される方
- ·FA現場を管理される方

●お願い

- ・本製品は、一般仕様の範囲内でお使いください。
- ・次に示すような条件や環境で使用する場合は、定格・性能に対して余裕を持った使い方や フェールセーフなどの安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社営業担当者までご相 談くださいますようお願いいたします。
 - (1)本マニュアルに記載のない条件や環境での使用
 - (2)原子力制御・鉄道施設・航空施設・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器などへの使用
 - (3)人命や財産に大きな影響が予測され、特に安全性が要求される用途への使用
- ・本マニュアルは、本製品を使用する上で、必要な情報を記載しています。 お使いになる前に本マニュアルをよく読んで、十分に理解してください。また、お読みに なった後も本マニュアルは大切に保管して、いつも手元においてお使いください。

●海外でのご使用について

本製品の内、外国為替及び外国貿易管理法に定める輸出許可、承認対象貨物(叉は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は、同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

安全上のご注意

●安全に使用していただくための表示と意味について

本マニュアルでは、安全に使用していただくために、注意事項を次のような表示と図記号で示しています。ここで示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。必ず守ってください。表示と意味は次のとおりです。

∧ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定 される内容を示します。

●図記号の説明



○記号は禁止を意味しています。 具体的な内容は、②の中と文章で示します。 左図の場合は、「分解禁止」を表します。



△記号は注意(警告を含む)を意味しています。 具体的な内容は、△の中と文章で示します。 左図の場合は、「感電注意」を表します。

⚠ 警告

通電中は、ユニットを分解したり内部に触れたりしないでください。

感電の恐れがあります。



通電中は、端子台に触れないでください。 感電の恐れがあります。



カムポジショナの故障やカムポジショナの外部要因による異常が発生した場合も、 システム全体が安全側に働くように、カムポジショナ外部で安全対策を施してください。 異常動作により、重大な事故につながる恐れがあります。



- (1)非常停止回路、インターロック回路、リミット回路など、安全保護に関する回路は、 必ずカムポジショナ外部の制御回路で構成してください。
- (2)カムポジショナは、自己診断機能で異常を検出したとき(ERRORが OFF時)、 TRIG入力 OFF → ON時、または RESET入力 ON時に、全出力を OFFします。 このとき、システムが安全側に動作するよう、カムポジショナ外部で対策を施して ください。
- (3) 出力トランジスタの破壊などによって、カムポジショナの出力が ON または OFF になったままになることがあります。 このとき、システムが安全側に動作するよう、カムポジショナ外部で対策を施してください。

使用上のお願い

- ●信号線の断線、瞬時停電による異常信号などに備えて、ご使用者側でフェールセーフ対策を施して ください。
- ●安全のために、インターロック回路、リミット回路などを、必ず本商品の外部回路に組み込んでください。
- ●本マニュアルで指定した電源電圧で使用してください。
- ●電源事情が悪い場所では、定格の電圧(や周波数)の電源を供給できるようにしてご使用ください。
- ●外部配線の短絡に備えて、ブレーカなどの安全対策を施してください。
- ●備え付け工事の際には、必ずD種接地(第3種接地)をしてください。
- ●次のことを行うときはカムポジや表示ユニットの電源、I/Oの電源をOFFにしてください。
 - ・表示ユニット、プロコン・ケーブルの着脱
 - ・装置の組み立て
 - ・ディップスイッチの設定
 - ・ケーブルの接続、配線
- ●本製品を分解して修理、改造しないでください。
- ●端子台のねじは、マニュアルで指定した規定トルクで締めてください。
- ●配線は、圧着端子を付けてください。撚り合わせただけの電線を直接、端子台に接続しないでください。
- ●配線を十分に確認してから通電してください。
- ●正しく配線してください。
- ●ケーブルなどロック機構のあるものは、必ずロックしていることを確認してから使用してください。
- ●ユニットを輸送するときは、専用の梱包箱を使用してください。
 また、輸送中に過度な振動や衝撃が加わらないように注意してください。
- ●作成したユーザプログラムは、十分な動作確認を行った後、本運転に移行してください。
- ●入力部に定格入力電圧を超える電圧を印加しないでください。
- ●出力部に最大開閉能力を超える電圧、負荷を接続しないでください。
- ●ケーブルやコードは無理に引っぱったり、曲げたり、重いものを乗せたりしないでください。


正しい使い方

- ●本マニュアルに示す通り、正しく設置してください。
- ●次のような環境には設置しないでください。
 - ・日光が直接当たる場所
 - ・周囲の温度や相対湿度が仕様値の範囲を超える場所
 - ・温度の変化が急激で結露するような場所
 - ・腐食性ガス、可燃性ガスのある場所
 - ・ちり、埃、塩分、鉄粉が多い場所
 - ・水、油、薬品などの飛沫がかかる場所
 - ・本体に直接振動や衝撃が伝わる場所
- ●次のような場所で使用する際は、遮蔽対策を十分に行ってください。
 - ・静電気などによるノイズが発生する場所
 - ・強い電界や磁界が生じる場所
 - ・放射能を被曝する恐れのある場所
 - ・電源線が近くを通る場所

VISUAL INDEX


とにかく早く動かしてみたい方は

□ 第2章設計の2-1-1 「机の上で動かそう」をお読みください。 カムポジショナの機能がすぐにわかります。



■ディジタル表示ユニット (形M7E)

形 3F88L-155 カムポジショナ



トラブルシューティング ………………… 第5章 5-2

第1章

既要

第2章

設計

第3章

運転

第4章

付加機能

第5章

運用

第6章


仕 様

第7章

付 録

第1章 概要	
1-1 特長	····· 1 – 1
1-2 システム構成	1 - 2
1-3 用語説明	
第 2 章 設計	
2-1 設計	
2-1-1 机の上で動かそう	
2-1-2 レゾルバ選択	
2-1-3 出力機器選択	
2-2 設置	
2-2-1 外形寸法	
2-2-2 設置環境	
2-2-3 レゾルバの取付	
2-3 配線·結線 ·································	
2-3-1 システム接続図	····· 2 -11
2-3-2 標準配線方法	
2-3-3 端子台配線	
2-3-4 レゾルバ配線	····· 2 -16
2-3-5 カム出力配線	····· 2 - 17
第3章 運転	
3-1 モードと機能	
3-2 運転の手順	
3-3 初期設定	
① 回転方向設定	
② 原点値設定	
③ 原点補正	-
④ システムパラメータ設定	3 — 9
⑤ シークレットNo.登録	
6 外部表示モード設定	3 -12
3-4 プログラミングの基本機能	3 -13
[7] バンク切替え	
图 プログラムクリア	
③ プログラム書込み	
⑩ プログラム読出し	3 - 19
① プログラム削除	
[12] プログラム転送	····· 3 -22
3-5 プログラミングの便利機能	····· 3 -24
☑ ティーチング	
⑮ パルス出力プログラム	
IG カムプロテクト	······ 3 —28
(E) 2.5 1.5	

13 調整運転 3 3 - 7 操作のまとめ 3 3 - 8 運転時の便利な機能 3	-31 -31 -33 -35 -35 -36 -36
3-7 操作のまとめ 3 3-8 運転時の便利な機能 3	-33 -35 -35 -36
3-8 運転時の便利な機能	-35 -35 -36
	-35 -36
① 原点シフト	-36
	- 36
	_ 50
	-37
5 プログラムコピー機能	-37
第4章 付加機能	
4-1 増設ユニット	<u> </u>
	- 3
	– 5
第5章 運用	
	- 1
	- 3
	- 3
	- 6
5-3 保守 5	– 8
第6章 仕様	
6-1 本体仕様	- 1
6-1-1 一般・性能仕様 6	- 1
6-1-2 制御信号インターフェース仕様	- 3
	- 5
6-3 プログラミングコンソール仕様 6	- 7
	– 8
6-5 I/Oリレーターミナル仕様	- 9
6-6 表示ユニット仕様	-10
第7章 付録	
7-1 商品形式一覧表	- 1



第1章

●概 要●

特 長

システム構成

1-3 用語説明

1-1 特長

カムポジショナ形 3 F 8 8 L - L 5 5 はアブソリュートの角度検出器レゾルバで角度を検出し、あらかじめ設定された角度でON/OFF出力を得るユニットで従来のメカニカル式にかわるカムスイッチです。

■ かんたん操作

- ●かんたんプログラミンク かんたん入力
- ●かんたんプログラミング・数値を設定するだけで簡単にプログラムができます。
 - ・ティーチング(ならい)入力機能で現在角度を取込めます。
 - ・プログラミングコンソールが分離しますので、楽な姿勢でプログラミン グができます。
- ●かんたんプログラム転送
- ・プログラミングコンソールのメモリを使って、複数台のカムポジショナ にプログラムを簡単に転送できます。
- ●かんたん配線
- ・ I / O リレーターミナルと接続ケーブルを利用すれば、省配線、省スペースを実現できます。
- ●かんたん表示
- ・表示ユニットを利用すれば、レゾルバの回転角度、回転数を盤面表示することができます。
- ●かんたん原点あわせ
- ・機械原点とレゾルバ原点が異なる場合にも簡単に原点合わせができます。


■ あんしん高機能

- ●あんしん増設
- ・カムポジショナ本体だけで32点のカム出力、さらに増設ユニットを接続 すれば64点の出力が得られます。
- ●あんしん検出器
- ・角度検出器レゾルバの抜群の耐環境性、軸荷重強度は安心の機構です。 他の検出器を寄せ付けません。
- ・レゾルバケーブルは最大100mもの長さに延長して使用でき、遠隔での コントロールが可能です。
- ●あんしんアブソリュート
- ・レゾルバの角度検出は1回転360分割のアブソリュート方式です。停電 の後、復帰したときからすぐ正しい角度で運転でき安心です。
- ●あんしん多数回ON/OFF
- ・1つのカム出力あたり1回転最大180回のON/OFFを繰返すことができます。
- ●あんしん微調整
- ・数値入力のプログラムを実運転しながら、プログラミングコンソールで 出力点を微調整し、メカシステムの動きにカム出力を細かく合わせるこ とができます。
- ●あんしんプログラムバンク
- ・4種のプログラムを外部の信号で選択して運転できます。段取替えに安 心して対応できます。

1-2 システム構成

プログラマブルコントローラ

SYSMAC Cシリーズ



I/Oリレーターミナル

形G7TC-OC16

1-3 用語説明

	用	語		角 军	説
原	点		值	レゾルバの原点として、お客様に設定いた したときに任意の角度にセットできます。	ただく値です。原点補正または原点シフト 。出荷時は 0 となっています。
原	点	補	正	PRGモード時、またはSTART信号だの原点とを本体前面のADJスイッチで	がOFFのとき、機械系の原点とレゾルバ 一致させる機能です。
原	点シ	フ	7	RUNモード時、TRIG端子の短絡に、 トさせる機能です。	より、表示されている角度を原点値にシフ
調	整	運	転	機械系の動作を確認するため、RUNモ てカム出力のON角度、OFF角度の調	ード時、プログラミングコンソールによっ 整を行える機能です。
カ	ムプロ	テク	٢	容易に変更されたくない出力を設定する。 定変更できなくする機能です。	ため、任意のカム出力を適常の操作では設
シ	ークレ	ット	No.	プログラム転送(プロテクトカム含む)	時に使用する3桁の暗唱番号です。
М	– D Е	Т出	カ	レゾルバが回転状態で出力される信号で	
テ	1 -	チン	グ	機械を手動操作しながらレゾルバからの1 として入力していく機能です。	角度データをそのままプログラムの設定値
R	U N	出	. 力	RUNモード中START信号が入力され 力します。	れていてアラームが発生していないとき出
A	L A R	м出	カ	カム出力に影響があるエラーが発生した。 FFします。)アラーム出力するエラー (E02,E03、E05,E10,E	


■レゾルバ■

レゾルバは構造がシンプルで電子部品を使用していないため、ほこり、油、振動などによる性能への影響がエンコーダと比べて小さい という特長があり、耐環境性、信頼性に優れていると言えます。 また、ブラシレスであるため、メンテナンスフリーで寿命は軸受部 のみに依存します。




●原理

下図のように、機械的に90度位相を変えた固定 巻線($S_1 - S_3$)($S_2 - S_4$)の2 組それぞれ に $E\sin\theta$ 、 $E\cos\theta$ の電圧をかけます。回転巻線 $R_1 - R_2$ に誘起された $V\sin(\theta - \alpha)$ の電圧を 観測することで、角度を検知する一種の回転ト ランスです。



たとえば固定巻線 S_1 - S_2 ($E\sin\theta$ で励磁)に位相差のない角度で固定巻線が固定していると R_1 - R_2 には $V\sin\theta$ の電圧が誘起されます。回転が始まると(S_1 - S_2)に90度位相のある巻線(S_2 - S_3)の $E\cos\theta$ の電圧に影響を受け、 R_1 - R_2 には $V\sin(\theta-\alpha)$ の電圧が誘起されます。(下図) α 分の遅れ(進み)の位相(時間)を検出し計数することで、角度をアブソリュート的に割出します。





第2章

)設計●

)

2-2 設 置

2-3 配線・結線

2-1 設計


2-1-1 机の上で動かそう

カムポジショナは簡単に動かせます。とにかく一度机の上で、動作の確認をしてみま しょう。

■用意するもの

下図の機器を用意します。

レゾルバ 形 3F88L-RS17/15




■手順1- [レゾルバ角度検出確認]

- ①カムポジショナにレゾルバ、プログラミング コンソールをつなぎます。
- ②端子台のSTARTとCOMを短絡します。
- ③端子台の24VDCに直流電源から電源を供給 します。
- ④次の操作キー入力を行ってモード切替スイッチトップの緑色LEDを点灯させてください。

8 , 7 , 9 , C

- ⑤モード切替スイッチをRUNにします。
- ⑥ここでレゾルバの軸を手で回してください。 そうすればプログラミングコンソールの回転 表示および角度表示が変化します。



■手順2-[カム出力確認]


手順1の続きに簡単なプログラムを入力して、カム出力動作を見ることにしましょう。

- ①プログラミングコンソールのモード切替スイッチをPRG(プログラムモード)にします。
- ②次のプログラムを入れるため、③以降の操作をします。

プ	グ	ラ	٨


カム No.	ON角度	OFF角度
1	9 0	200
5	1 2 0	1 3 5
5	270	3 0

③次の順でキーを押します。




- ④プログラミングコンソールのモード切替スイッチをRUN にします。
- ⑤ここでレゾルバの軸を手で回してください。プログラミングコンソールの回転表示および角度表示の数値が変化すると同時に、カムポジショナ本体とプログラミングコンソールのカム出力表示のMo.1とMo.5がプログラムした角度で点灯・消灯します。その変化の状態はレゾルバの角度の変化とともに下図のとおりとなります。

カムポジショナ本体表示面



カム出力



■解説ーカムポジショナの長所■

このようにカムポジショナはメカニカルカムスイッチと同様な動作を行いますが、さらに次の点で優れた機能を持っています。

- ・カムポジショナ形 3 F 8 8 L 1 5 5 は 1 1 6 7 8 8 L E 5 8 8 E E 5 8 E E 5 8 E E 5 8 E E 5 8 E E 5 8 E E 5 8 E E 5 8 E E E 5 8 E
- ・プログラミングコンソールによりプログラムでき、また簡単に変更できますので機械的にカムを設定しなおす必要はありません。
- ・1度単位での動作が可能で、また耐環境性抜群の角度検出器レゾルバを使用していますので、 機械式のような経年変化がなく、長期間にわたり精度のよい、安定した出力が得られます。


2-1-2 レゾルバ選択

レゾルバは4機種用意されています。用途に合わせ選択してください。

■レゾルバの種類

種	類	太径タイプ	高トルクタイプ	コネクタタイプ	リード線タイプ
形	式	3 F 8 8 L - R S 1 7	3F88L-RS17T	3F88L-RS15	3F88L-RS15W
車由	径	ø 1	O mm	φ (3 mm
軸 許	容 荷 重		196 N 以下 196 N 以下	スラスト ラジアル	.98 N 98 N
全	長	1 O 1 mm	1 0 1 mm 1 1 0 mm		9 7 mm
取付	方 法	フラン	ジ取付	サーボ	マウント
摩擦	トルク	12 mN·m 以下	49~147 mN·m	2.9 mN	·m 以下
カムポとの打	ジショナ 妾 続 方 法	Q	Ð	. ®	©

■本体とレゾルバの構成




- **※**1. 形 3 F 8 8 L R S 1 7 7 および形 3 F 8 8 L R S 1 7 T は 3 m ケーブル付きです。それ以上の長さが必要な場合は延長ケーブル形 3 F 8 8 L C R \square \square C をお使いください。
 - 2. ケーブル形式の \square は長さ ℓ をm数で表わします。形 3 F 88 L C R 010 C の場合、長さは10 m
 - 3. カムポジショナとレゾルバ間の距離は最大100mまで延長可能です。

2-1-3 出力機器選択

カムポジショナのON/OFF出力をどの機器にどのように接続するかを選択します。

● リレー出力を得たい


I/Oリレーターミナルを利用します。



カムポジショナ



3F88L−CG□□□N カム出力ケーブル



トランジスタ(オープンコレクタ)出力を得たい

カム出力ケーブルからそのままの出力を使います。



カムポジショナ




オープンコレクタ出力

3F88L-CG□□□S カム出力ケーブル

● リレー出力が主でオープン コレクタが一部ある I/Oリレーターミナルを使い、出力短絡モジュールで一部 オープンコレクタ出力をそのまま出します。









144 = 1

増設ユニットを接続すると64点まで出力できます。

● 出力点数を33点以上ほしい



増設ユニット



付属ケーブル




32 点

カムポジショナ


2-2 設置

2-2-1 外形寸法

■カムポジショナ 形3F88L−155




■プログラミングコンソール 形3F88L-P5A




■レゾルバ


形3F88L-RS17/RS17T



形3F88L-RS15




形3F88L-RS15W



2-2-2 設置環境

カムポジショナシステムの信頼性を高め、その機能を十分に発揮させるため設置環境に 注意してください。





温度 0~+55℃の範囲 通風スペースがあること



湿度 35~85%RH 結露しないこと 水滴、油滴がかからないこと



腐食性ガス、可燃性ガスがな いこと



じんあい、鉄粉がないこと



直射日光があたらないこと



振動、衝撃が直接本体に伝わ らないこと




高圧機器の近くは避けること

2-2-3 レゾルバの取付

レゾルバと機械系の接続にはレゾルバ付属のカップリングを使用してください。不要な 振動や衝撃からレゾルバを保護します。

■取付方法

- ●レゾルバ形3F88L-RS17/RS17Tフランジ取付 推奨取付穴加工図
- ●レゾルバ (形3F88L-RS15/RS15W) サーボマウント取付 推奨取付穴加工図




注) フランジの強度は、レゾルバ胴部に対する 245N以内の静荷重に耐えることが可能です。

■カップリングの使用方法

機械系との連結には、原則としてレゾルバに付属しているカップリングを使用し、回転機械系の軸と レゾルバ軸を連結してください。カップリングは、許容伝達トルクの1.7~2倍のトルクが加わると、 中央付近で破損して、レゾルバを過大負荷から守る機能があります。カップリングの軸芯ずれ、曲げ 角度については仕様内にしてください。


●カップリング仕様

T/C -+	1.580.202-4		寸		法		mn.		曲げ角: 01	軸心ずれ:t1	許容伝達	草トルク	セット	スクリュー
形式	レゾルバ形式	ϕD	φE	L	P	A	В	С	(%1)	(※2)	+20℃	+80℃	サイズ	締付トルク
形3F88L-RL10	RS17(T)	10	22	26. 2	19	3. 6	7. 1	12	10°以内	1.0㎜以内	2.94N·m	1.76N·m	$M4 \times 6$	0.44N·m
形3F88L-RL6	RS15(W)	6	15	22	16. 4	2. 8	5. 5	11	10°以内	1.2mm以内	0.98N·m	0.58N·m	M3×5	0.24N·m




※1)最大曲げ角

※2)軸心ずれ



●カップリングの連結仕様



- ※3) 左図Cの間に軸芯を突き出さないよう連結してください。軸芯が突き出た状態で回転しますとカップリングの機能がなくなり、機器の破損の原因となります。
- ※4) 軸芯の曲げ角または芯ずれが大きいとカップリングの寿命が短くなるだけでなく、レゾルバ回転角の精度に悪影響を与えます。

■カップリングを使用しない場合

機械系との連結にカップリングを使用されない場合(下記のような使用)は、軸にかかる荷重を十分考慮していただき、許容荷重以下であることを必ず確認してください。


●軸許容荷重

形3F88L-RS17	形3F88L-RS15
-RS17T	-RS15W
196 N	98 N

※ラジアル・スラストとも同値

●スラスト荷重、ラジアル荷重

軸にかけられる垂直、水平の最大の荷**重を表** します。この大きさがそのまま寿命に比例し ます。





●連結例


- 〔例1〕プーリをレゾルバ軸に直接付けて、タイミングベルトにて回転機械系と連結する場合。
 - →軸にかかる荷重はベルトのテンションと プーリの自重が考えられます。

〔例2〕 ギヤによる連結の場合。

- →ギヤの各誤差(ピッチ誤差、歯すじ誤差 など)によってラジアル方向に繰返し荷 重を受けます。
- [例3] 軸にスプロケットを直接付けてチェーンに より回転機械系と連結する場合。
 - →スプロケットの重量、チェーンの重量、 またはスプロケットとチェーンのガタに よる起動、停止時の衝撃的荷重が軸にか かると考えられます。









2-3 配線・結線

2-3-1 システム接続図





2-3-2 標準配線方法

弊社で用意しているケーブル類を利用しますと、配線工数の低減が計れるだけでなく、 信頼性を上げることができます。また、配線や布線はノイズ対策を考慮して実施してく ださい。

■接続ケーブルの利用


周辺機器の接続には次のように各種ケーブルを用意していますので、ご利用ください。特にレゾルバケーブルは品質保証の点から必ず弊社のものをご使用ください。

接続する周辺機器	ケーブル名称	ケーブル代表形式
レゾルバ	レゾルバケーブル	形 3 F 8 8 L − C R □□□C
I / Oリレーターミナル	カム出力ケーブル	形3F88L-CGN
P Cなど(カム出力)	カム出力ケーブル	形3F88L-CG□□□S
表示ユニット	表示ケーブル	形3F88L-CM□□□S
プログラミングコンソール	延長ケーブル	形3 F 8 8 L - C N□□□C

■耐ノイズ性を向上させる配線方法

配線、布線の方法によりシステムの耐ノイズ性に影響があります。次の項目に注意して配線してください。


●接地方法



- 各ユニットのGR(フレームグランド)は上図のようにアース板を使ってまとめて1点アースをしてください。
- ・アース線は電源線、モータ動力線、エンコーダ信号線と同一結束または同一ダクトに入れないでく ださい。
- ・金属コンジット、金属ダクト内配線の場合は、金属部を1点アースで接地してください。


●サージアブソーバ、ノイズフィルタの使用方法

- ・AC電源の入力線には左図の例のようにサージアブソーバ、ノイズフィルタを入れてください。
- ・電気的ノイズを発生するリレー、電磁バルブなどを使用される場合は次の点に注意してください。
 - 1) ノイズを発生する機器・部品やその配線をできるだけ離して設置する。
 - 2) 電源系統を別にする。
 - 3) アース系統を別にとる。
 - 4) ノイズ発生源の機器や部品に下図のようにノイズフィルタやサージキラーなどを取付ける。



●外部配線


- ・カムポジショナの入出力線と他の制御線とは別のケーブルを使用してください。(同一ケーブル内に入れない)
- ・カムポジショナ用ケーブルとほかの制御ケーブル、動力ケーブルの配線は右図のように配置することをおすすめします。
- ・ラックが並行する場合は、それらの最 短距離を300mm以上にしてください。
- ・ケーブル配線の末端工事において、同 ーダクトに収納する場合は、アースし た導電板で遮へいしてください。
- ・圧着端子を使用される場合は下記寸法 のものをご使用ください。





2-3-3 端子台配線

■配線



・2ヶ所のCOM端子と24V DC入力電源の一側はカムポジショナの内部で短絡されています。

端子記号	名 称	機能	推奨接続線径 /入出力仕様
GR	グランド	カムポジショナのケースグランドです。 第3種接地以上で大地に接続してください。	2 mm²
24 V D C	主回路電源入力	D C24 V ±10%の範囲で入力してください。	1. 25mm²
RUN →COM	RUN出力	正常に運転されているかどうかの判別信号で RUNモードのとき、出力します。	
ALARM →COM	アラーム出力	異常発生時にこの出力がOFFします。 正常時はON("L"レベル)です。	0.5mi オープンコ
$\begin{array}{c} M-D \to T \\ \rightarrow C O M \end{array}$	レ ゾ ル バ 回転検出出力	レゾルバの回転検出信号です。 回転数4r/min以上で出力(ON)します。	レクタ出力
DIR →COM	回転方向出力	現在値が増加する方向にレゾルバが回転しているとき ONします。	
START →COM	運転スタート	この信号をONにすると運転状態になります。	
BANK A BANK B · →COM	バンク切替信号 入力	プログラムのどのバンクで運転するかを選択します。 BANK A 0 1 0 1 BANK B 0 0 1 1 運転バンク 1 2 3 4	0.5㎡ 接点入力
TRIG →COM	原点シフト入力	あらかじめ設定した原点値に現在値を変更するタイミ ング入力です。	

2-3-4 レゾルバ配線


■レゾルバケーブルの配線


- ・レゾルバ用のケーブルは耐ノイズ性を考慮した弊社のレゾルバケーブルをご使用ください。
- ・レゾルバケーブルは精度を要求する信号を伝送しています。信号は電圧が低いため誘導ノイズを受 けて精度に影響を与えることのないよう他の線とはできるかぎり分離して配線することを、おすす めします。
 - 1)盤内の配線では、制御線、動力線からできるかぎり離してください。
 - 2) 外部配線では弱電専用ダクトに収納しアースした導電板で遮へいしてください。

■配線

〈コネクタ接続3 m直出しケーブル〉

カムポジショナ 形3F88L-155





〈コネクタ接続〉



レゾルバケーブル(両コネクタ) 形3F88L-CR□□□NA



レゾルバ 形3F88L-RS15

●レゾルバケーブル標準品

	2m	形3F88L-CR002C
延長ケーブル	5m	形3F88L-CR005C
延長ケーノル	10m	形3F88L-CR010C
	20m	形3F88L-CR020C
	3m	形3F88L-CR003NA
	5m	形3F88L-CR005NA
両コネクタ	10m	形3F88L-CR010NA
	15m	形3F88L-CR015NA
	20m	形3F88L-CR020NA
	3m	形3F88L-CR003SA
片コネクタ	5m	形3F88L-CR005SA
	10m	形3F88L-CR010SA

〈バラ線 35cm直出しケーブル〉



レゾルバケーブル(片コネクタ) 形 3 F 8 8 L − C R □□□ S A


レゾルバ 形 3 F 8 8 L - R S 1 5 W

2-3-5 カム出力配線

カムスイッチ出力はオープンコレクタで、カムポジショナの上部からコネクタにより配線します。接続ケーブルを利用すると容易に配線ができます。

■配線


PCやリレーなどへの直線配線にはカム出力ケーブル形 3 F 8 8 L - C G \square \square \square S 、 I Z O リレーターミナルへの配線には形 3 F 8 8 L - C G \square \square \square Nを使用します。



●カム出力ケーブル標準品

両コネクタ付	0. 5m	形3F88L-CG0R5N
一門コネクタ的	1m	形3F88L-CG001N
<u> </u>	1m	形3F88L-CG001S
片コネクタ付	3m	形3F88L-CG003S

●出力の基本回路




最大開閉能力 D C 26.4V, 300m A ただし32カムトータルで3.2A以内でご使用下さい。

●接続ケーブル配線図(形3F88L-CG□□□S)

ピンNo.	出力信号	3 名	ケーブルの色	ピンNo.	出 力 信	号 名	ケーブルの色
A 1	DC24	V	茶	B10	D C 2	茶	
A 2	- C O M	[赤	B 9	– C C	赤	
A 3	カム出力16	(32)	橙	B 8	カム出力 8	(24)	橙
A 4	<i>"</i> 15	(31)	黄	B 7	" 7	(23)	黄
A 5	<i>"</i> 14	(30)	緑	B 6	<i>"</i> 6	(22)	緑
A 6	″ 13	(29)	青	B 5	" 5	(21)	青
A 7	″ 12	(28)	紫	B 4	" 4	(20)	紫
A 8	<i>"</i> 11 ·	(27)	灰	B 3	<i>"</i> 3	(19)	灰
A 9	<i>"</i> 10	(26)	白	B 2	" 2	(18)	白
A10	<i>"</i> 9	(25)	黒	B 1	<i>"</i> 1	(17)	黒

- ※1. この配線図はコネクタの線が出ている方向から見た図です。
- ※2. ピンNo.は便宜上つけたもので、コネクタの誤挿入防止キーの出っ張りの付いている側の▲マーク「A 1」を 基準に考えてください。
- ※3.()内はOUTPUT17-32のコネクタに接続した場合です。
- ※4. A1とA2およびB10とB9にDC24V電源を接続してください。



●運 転●


- 3-1 モードと機能
- 3-2 運転の手順
- 3-3 初期設定
- 3-4 プログラミングの基本機能
- 3-5 プログラミングの便利機能
- 3-6 調 整
- 3-7 操作のまとめ
- 3-8 運転時の便利な機能

3-1 モードと機能

カムポジショナ形 3 F 8 8 L - 1 5 5 のモードには、運転をするRUNモードと、プログラミングのためのPRGモードの<math>2 モードがあります。

■モードの種類

カムポジショナには、運転 (RUN) モードとプログラム (PRG) モードの2つのモードがあります。



■モードの切替え

モードの切替えは、プログラミングコンソール のスイッチ操作にて行います。

- ●スイッチ操作
 - ・プログラミングコンソールのモード切替ス イッチの緑色LEDが点灯しているときに 切替可能となります。
 - ・電源ON時にはこの緑色LEDが消灯しています。点灯させるには次のキー操作が必要です。


8 , 7 , 9 , C

・パラメータの設定でモード切替スイッチ (RUN→PRG)の変更を可/不可にす モード切替ることもできます。

■モード切替機密キー■

8 , 7 , 9 , C これはカムポジジョナの安全管理のためです。この操作方法は管理者以外には機密とすべきものです。

・RUNモードからPRGモードへはレゾル バが回転しているときには移行しません。 回転が停止してから変わります。



●電源投入時のモード

条件	電源投入時の プログラミングコンソールの接続の有無	起動モード
А	なし	前回電源断時のカムポジショナ本体のモード に従う
В	後からプログラミングコンソール接続	先に電源投入したカムポジショナ本体のモー ドに従う ※1
С	あり(同時投入)	プログラミングコンソールのモード切替ス イッチに従う

※1. 条件Bで本体のモードとプログラミングコンソールのモード切替スイッチのモードが異なる場合、「C --」のフリッカ表示となります。この状態で、[8] , [7] , [9] , [7] を入力すれば、プログラミングコンソールのモードに移行します。

■モード別機能

		機	能するモー	ド	機能するための条件			
	機能	RUNモード		PRG	START	異常状態	その他の条件	
		運転	調整運転	モード	信号	共市认思	での他の来行	
-	プログラム入力			0	-	_		
7	プログラム変更		0	0	_	_		
J.	京点補正	O %1		0	-	_	※1 START OFF時	
	カム出力	0	0		ON	正常		
出力信号	RUN出力	0	0		ON	正常	·	
	ALARM出力	0	0	0	_	異常		
	M-DET出力	0	0		ON	正常	4r/min以上の回転	
	DIR出力	0	0		ON	正常	設定方向に4r/min以上	

- は無関係を示す

3-2 運転の手順

■運転までのフローチャート

項目	内容	参照箇所
設置	設置環境条件に従って設置	第2章2-2
配線・結線	電源、レゾルバ、周辺機器の接続配線	第2章2-3
電源投入	電源投入前に確認事項を実施してから、初期設定のため電源をテスト的に投入し、システムに異常がないか表示で確認します。	第 3 章 3 - 2
初期設定	実運転のための初期設定(原点補正など)を行います。	第3章3-3
	操作 [1] [2] [3] [4] [5] [6]	
プログラミング	回転機械の動きに合わせ、カム出力のプログラムを作成、入力します。プログラミングコンソールのプログラムは転送操作で本体にロードします。 操作 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	第3章3-4、5
調整	実際にカム出力を出しながら、出力角度、幅を微調整します。 操作 19	第 3 章 3 - 6
運転	これで運転ができます。 トラブルについては第 5 章を参照してください。	

■電源投入時の確認事項

初期設定前の電源投入時に次の項目を確認してください。

●電源投入前の確認


- ①レゾルバや周辺機器の配線、コネクタ接続は 適切か
- ②レゾルバは機械系との連結はしないでくださ
- ③プログラミングコンソールを接続してモード 切替スイッチをPRGにセットする

●電源投入直後の確認


- ①カムポジショナの電源を入れ、POWERランプが点灯し、ALARMが点灯していないか
- ②プログラミングコンソールにエラーコードが 出ていないか
- ③プログラミングコンソールのモード切替スイッチ の緑色ランプが点灯していないときは8,7, 「Cを入力すると、切替可能になります
- ④レゾルバ回転時に、角度が変化するか

■プログラミングコンソールのPRGモードの初期画面■

- ・異常がなく立ち上がったプログラミングコンソールの 初期画面は右図のようになります。
- ・プログラミングコンソール操作の最初はつねにこの画 面から操作するものと考えてください。
- ・ある作業を途中で中断して、この画面へ戻るには、数 回^(C)キーを押すと戻ります。



PRGモード 初期画面



3-3 初期設定

カムポジショナをシステムに応じて初期設定します。

■初期設定項目

1 回転方向設定

本体CW/CCWスイッチ操作

機械回転の角度増加方向を合わせます

2 原点値設定

キー操作「ファンクション操作: Fun13]

原点補正、原点シフトを行うと、実行時点の現在値を設定値にします

3 原点補正

本体ADJスイッチ操作

カムポジショナ本体のADJスイッチで、機械原点とレゾルバの原点を合わせます

4 システムパラメータ設定

キー操作 [ファンクション操作: Fun11]

- ・パラメータ1:調整運転可/不可設定
- ・パラメータ2:モード切替スイッチ(RUN)↔PRG)の変更の可/不可設定
- ・パラメータ3,4:設定は無効です。
- ・パラメータ5:プログラムモード時、直前のカム出力をON/OFF設定

5 │ シークレットNo.登録

キー操作「特殊操作:TEACH DEL×3回]

本体のカムプロテクト指定有無に関係なく、すべてのカムNo.プログラム転送 (FunO4) するときにシークレットNo.を使います


6 外部表示パラメータ設定

キー操作「ファンクション操作:Fun15]

- ・モード1:自動切替表示
- ・モード2:現在角度固定表示
- ・モード3:回転数固定表示

表示ユニットを接続した場合に表示内容を決めるどれか1つを選択

■よく使うキーの基本機能■



TEACH

(ティーチ)

その操作手順を進める、あるいは置数を入力値として取込む機能

置数をキャンセルする、または手順を1つ 前へ戻す機能

ティーチングの機能とファンクション操作 の機能

■カムプロテクト■

プログラムが簡単に書替えられ ないようにする機能 カムNo.単位でプロテクトがかけ られます。



操作 1


回転方向設定

[本体設定スイッチ CW/CCW]

- ・レゾルバの回転方向(角度増加方向)を下図の本体の設定スイッチ[CW/CCW]によって決めます。
- ・レゾルバ取付後、必ず確認の上、設定してください。

●設定操作

カムポジショナ本体 前面



- ①回転機械系の角度増加方向と同じ方向にレ ゾルバを少し回転させてください。
- ②プログラミングコンソールの角度が増加しましたか。増加なら設定は正しいことになり、この設定作業はこれで終了です。
- ③角度が減少するのなら、本体のCW/CC W設定スイッチを反対側にセットしてから、電源を切ってください。再び電源を入れれば、設定完了です。


■ CW/CCW設定スイッチの有効性■

この設定スイッチの設定はカムポジショナの電源投入時にのみ、内部回路に読込まれますので、設定替えをした場合は一度電源を切り、再度入れてください。

●CW/CCWの方向定義

下図は本体の設定スイッチと、レゾルバの回転角度増加方向を示すものです。

- CWに設定すれば、軸からみて時計方向回転で角度が増加します。
- CCWに設定すれば、軸からみて反時計方向回転で角度が増加します。



操作 2 原点値設定

[ファンクション操作:Funl3]

- ・原点補正、原点シフトの操作を行うと、ここで設定した原点値を現在角度とします。
- ・原点値は0から359までです。

●操作方法 (操作例)

条件 本体にはすでに原点値20が設定されています。

目的 原点値20を削除し、原点値50を設定します。

操作手順			説	明	操作手順	表 表	示	説	明
RUN-PRG	pace B1		PRGモー 画面	・ - ド初期		F [∃ B1 -≎		原点値20 れました	が削除さ
TEACH	F 1171 1933 181		TEACI Function にも使う=	の意味	5 0 =	F [3] ence en	50	ます。	を設定し
1 3	F 13		原点値の記 (Fun13) 入力します	の13を		F [3] B1	50	原点値50 れました	が設定さ :。
	F [∃ B1	20	☆は読出ます。	しを示し	c	Fun Bi			
DEL	F (3 B1 ≫	20	原点値20- ます。 フリッカ 示します。 多は削除 す。	は確認を	c	PIGE B1	• •	" -	÷ード初期 oどります



操作 3 原点補正


[本体設定スイッチ ADJ]

- ・機械原点とレゾルバ原点を電気的に一致させる補正操作です。
- ・この操作を行うと、原点値として設定されている値が現在角度となります。

●操作方法

- ・いま、回転機械の軸が原点にあるとして、このとき レゾルバを原点(ゼロ点)にセットしたい場合、原 点値を 0 (ゼロ) とし、原点補正を行います。 これで機械系とレゾルバの原点が合いました。
- ・この方法以外に、回転機械が原点で停止できなく90度でしか止められない場合など、原点値を90として、回転機械を90度で止め、原点補正をします。これで機械系とレゾルバの原点が合います。
- ・右図本体のADJスイッチを押すことにより補正が できます。

カムポジショナ本体前面





・操作例1

条件 原点値が設定されていない場合

操作例 2

条件 原点値20が設定されている場合







操作 4

システムパラメータ設定

[ファンクション操作:Fun11]

- ・パラメータ1は、調整運転の可能/不可設定をします。
- ・パラメータ2は、モード切替スイッチ(RUN↔PRG)の変更の可/不可設定をします。
- パラメータ3,4の設定は無効です。
- ・パラメータ 5 は、RUNモードから PRGモードに移行したとき、直前のカム出力を保持をする場合設定 します。

※カム出力にはSTART信号がONしている必要があります。

パ	ラメータ	1	機能
セ	ッ	<u> </u>	調整運転可
IJ	セッ	\	調整運転不可

パラメータ2	機	能
セット	モード切替スイッチ(R	UN⇔PRGの変更が可)
リセット	モード切替スイッチ(R	UN⇔PRGの変更が不可)

※パラメータ3、4の設定は無効です。

	ラメ	ータ	5	機能
セ	ŗ	,	<u> </u>	カム出力をON
リ	セ	ッ	-	カム出力をOFF

■システムパラメータの有効性■


2以外のパラメータは、カムポジショナの電源投入時のみ内部回路に読込まれますので、設定替えをした場合は一度電源を切り、再度入れてください。


※出荷時のパラメータ設定は全てリセット状態です。

●操作方法(操作例)

条件 本体にはすでにパラメータ1がセットされています。 目的 パラメータ1をリセットし、パラメータ2をセットします。

操作手順	表	示	説 ,明
RUN-PRG			PRGモード初期 画面
TEACH	F ₁ , r ₁		TEACHキーは Functionの意味 にも使うキーです。
	F 1 283	11	パラメータの設定 (Funll)の11を 入力します。







操作 5

シークレットM登録

[特殊操作:Fun---]

- ・本体のカムプロテクト指定有無に関係なく、すべてのカムMcプログラムを転送(Fun04) するときにシークレットMcを使います。
- ・本体のカムプロテクトのあるプログラムの場合はシークレットNo.を知っている人しか転送できません。
- ・本体のカムプロテクトをしない場合はこの操作は不要です。
- ・シークレットMoをクリアすると、本体のプログラムプロテクトの設定もクリアします。

●操作方法(操作例)

目的	シークレ	ットNo.1 2	3を入力します。	目的	シークレットNo.1	23を削除します。
操作手順	表	示	説 明	操作手順	表示	説 明
RUN-PRG	25G	-	PRGモード初期 画面	TEACH	5 (17) ***	TEACHキーは Function の意味 にも使うキーです。
TEACH	Fun		TEACHキーは Functionの意味 にも使うキーです。	DEL	565 81 3	DELキーを3回 入力します。
	B1			× 3	SEC 123	本体に設定されて いるシークレット No.123を削除しま
DEL × 3	PRG B1		DELキーを3回 入力します。 ・◇は読出しを示し ます。	DEL	\$55. 153	す。 フリッカは確認を 示します。
123	550	123	シークレットNQを 入力します。		» SEE	多は削除を示します。 す。 本体に登録されて
	B1 ⇒		◇は書込みを示し ます。		en →	いるシークレット No.と、上記DEL キーの前の置数が 一致したとき削除 されます。
	PRG B1			С	91 81	PRGモード初期 画面にもどります。
	[[
C	<u>।</u> । । ।		PRGモード初期 画面にもどります。	с	ERG B1	



操作 6 外部表示モード設定

[ファンクション操作:Fun15]

・表示ユニットを接続した場合に、その表示内容をこのモードで選択します。

・モード1:自動切替表示

・モード2:現在角度固定表示

・モード3:回転数固定表示

・いずれか1つのみ選択できます。


・表示ユニットを使わない場合はこの操作は不要です。

・出荷時は、モード1に設定されています。

●操作方法(操作例)

本体にはすでにモード1(自動表示)がセットされています。 条件

モード1 (自動表示) からモード3 (回転数固定表示) に切替えます。 目的




3-4 プログラミングの基本機能

キー操作 バンク切替え プログラミング操作を行うバンクを選択する機能 8 プログラムクリア キー操作 [ファンクション操作:Fun20] バンクごとにプログラムを消去する機能 __ キー操作 9 プログラム書込み プログラム1ブロックの書込み機能 キー操作 10 プログラム読出し プログラミングコンソール内のプログラムの読出し キー操作 11 プログラム削除 プログラム1ブロックの削除機能 12 キー操作 [ファンクション操作:Fun14] プログラム転送 プログラミングコンソールと本体間の転送機能 プロテクトされたカムは転送されません □転送種類 1:書込み [コンソール→本体] 2:読出し [本体→コンソール] 3:照合 [コンソール←→本体] 4:本体プロテクト確認 モード切替スイッチ操作 またはキー操作 プログラム終了 13 モード移行操作

■ プログラムメモリの考え方 ■

- ・プログラム作成、修正はプログラミングコンソールのメモリ上で行います。
- ・プログラミングコンソールのメモリ内のプログラムは本体へ転送してからカムポジショナの運転ができます。コンソール内にとどまっているプログラムは運転できません。
- ・したがって、プログラムの存在部分は
 - ① プログラミングコンソール
 - ② カムポジショナ本体

の2箇所にあり、内容が一致していない場合もあることをいつも念頭に置いて、プログラム転送の操作の後、運転もしくはプログラム調整をしてください。



■カムポジショナのプログラムの構成■

〈プログラム例〉

- ・プログラムの1ブロック(右の1行分)は
 - ①カムNo.
 - ②ON角度
 - ③OFF角度

で構成されます。

- 1 つのカムNo.に対して多数のブロックでプログラムが作成できます。(1 つのカムが多数回ON/OFFできます。)
- ・プログラム構成の概念図

ON	OFF
90	125
210	235
315	0
180	315
62	103
0	225
235	320
	90 210 315 180 62

〈プログラム構成〉

バンク1	バンク2	バンク3	バンク4	
1 ブロック				

■転送内容(プログラミングコンソールと本体間)■

- ・プログラム転送操作ではプログラムの各ブロックを転送します。
- ・Fun04とFun14のプログラム転送の違いは、本体のカムプロテクト指定有無にかかわらず、すべてのカムNo.プログラムを転送(Fun04)します。
- ・各パラメータ、原点値、シークレットNo.などはその設定時に本体内に記憶され、プログラミングコンソールには残りません。

〈転送機能〉

#- ^+ +×	設定/	転:	送操作[Fun14	[]	転	送操作[Fun04]
転送項目	作成時	1	2	3	4	1	2	3	4
原 点 値	0	×	×	×	×	Χ	×	X	×
システムパラメータ	0	X	×	X	×	X	X	X	×
シークレット No.	0	×	×	X	×	X	×	X	X
外部表示パラメータ	0	X	×	×	×	X	×	X	×
通常プログラム	×	0	0	0	×	0	0	0	×
プロテクトされたカム	×	×	0	0	0	0	0	0	0

- ※1 ○は転送するもの ×は転送しないもの
- ※2 転送操作種類


種類	転送 1	転送 2	転送 3	転送 4
機能	書込み	読 出 し	照合	プロテクト参照
方向	コンソール→本体	本体→コンソール	コンソール←→本体	本体→コンソール

操作 7 バンク切替え

- ・これからプログラミング操作を行おうとするバンクを選択する機能です。
- ・バンクはB1、B2、B3、B4の4バンクあります。増設ユニットを接続したときは2バンク(B1、B2)となります。
- ・運転バンクの選択ではありません。運転バンクの選択は、本体の制御入力で選択します。

●操作方法

- ・BANKキーを押すごとに、B1→B2→B3→B4→B1→B2→B3…と、繰返しループで変わってゆきます。
- 操作例






操作 8 プログラムクリア

[ファンクション操作:Fun20]

- ・プログラムをバンクごとに消去する機能です。
- ・プロテクトされているカムは、消去されません。
- ・プログラム転送中電源断(本体→コンソール)エラー(E01)または、プログラムバックアップエ ラー (E04) が発生したときは、どのバンクを指定してもすべてのバンクがクリアされます。

●操作方法(操作例)

目的 バンク2のプログラムをクリアします。





操作 9 プログラム書込み

- ・プログラムを1ブロックずつ書込みます。
- ・1つのカムNo.に、多数回のON/OFFをプログラムできます。
- ・同一カム内で、あるブロックと他のブロックのON角度が重複する場合は、エラー(E23)となります。
- ・プロテクトされているカムは、プログラムできません。


●操作方法 (操作例)


条件 本体はすでに次のプログラムが入力され ているとします。


バンク2		
カムNo.	ON	OFF
3	20	50
3	170	183
3	270	300
6	32	35
6	80	88

目的 次のプログラムを追加・書込みします。

バンク2	•	
カムNo.	ON	OFF
3	123	154
3	212	265
6	44	75










操作 10 プログラム読出し

プログラムを1ブロックごとに読出します。

●操作方法(操作例)

バンク	カムNo.	ON	OFF
2	7	123	150
2	7	170	180
2 ·	7	2.34	2 5 5
3	5	1 0	2 0
3	6	3 4	4 0

操作手順	表示	説 明	操作手順	表示	説明
RUN-PRG	<u>ग्रा</u> त	PRGモード初期		234 255 ⊕RE B2 → 7	3 番目のデータの ON角度およびO FF角度を表示し ます。
BANK	PRG B2	バンク№を指定します。BANKキーを押すごとに、バンクは次のように変わります。 →B1→B2→B3→B4 増設ユニットがあるときは、	c	price B2	PRGモード初期 画面にもどります。
7	12:E B2	がB1→B2 バンク 2 カムNo. 7 のデータを読出し ます。	BANK	PRG B3	B 3(バンク 3) になりました。
	123 150 □36 B2 ◇ 7	バの最よ がのの下す。 がのの下す。 がのおま表出しか。 お表出しか。 できるかし できるかし できるかし できるが でもが でもが でもが でもが でもが でもが でもが でも	5	ERG B3	バンク3カムNo.5 のデータを読出し ます。
	170 180 Bic B2	2番目のデータの ON角度およびO FF角度を表示します。		10 20 ens •>	バンク3カムNo.5 の最初のON角度 およびOFF角度 を表示します。





操作 11 プログラム削除

- ・プログラムを1ブロック消去できます。
- ・プロテクトされているカムのプログラムは、削除できません。


●操作方法 (操作例)

条件 本体にはすでに次のプログラムが入力されているとします。

	バ ン ク 1	
カムNo.	ON	OFF
3	3 4	5 0
3	7 0	9 0

目的 次のプログラム内容を削除します。

	バ ン ク 1	
カムNo.	ON	OFF
3	3 4	5 0





操作 12 プログラム転送

[ファンクション操作:Fun14]

- ・プログラミングコンソールと本体間のプログラム転送機能です。
- ・転送種類は下表のように4つあり、操作時の置数によって選択します。
- ・転送対象はプログラムのみで、パラメータやシークレットMiは送りません。
- ・プロテクトのあるカムの場合はシークレットMcを使ったFun04のプログラム転送操作をしてください。

〈転送種類〉

種 類	転送1(置数1)	転送2(置数2)	転送3(置数3)	転送4(置数4)
機能	書込み	読 出 し	照 合	プロテクト参照
方向	コンソール→本体	本体→コンソール	コンソール←→本体	本体→コンソール


〈転送機能〉

転送項目	朝	送操作[[Fun]4]		朝	送操作	[Fun04]	
転 透 垻 日 	1	2	3	4	1	2	3	4
通常プログラム	0	0	0	×	0	0	0	×
プロテクトされたカム	×	0	0	0	0	0	0	0

※1 ○は転送するもの ×は転送しないもの

●操作方法 (操作例)

目的 コンソールから本体にプログラムを転送します。






操作 13 プログラム終了

・PRGモードからRUNモードへのモード移行の操作です。

●操作方法 (操作例)



説

コード入力

運転状態

ON状態のカム‰

を表示します。

明

3-5 プログラミングの便利機能

14 ティーチング

キー操作

機械系の実際の動作時の角度を、カム出力のON / OF F動作点としてプログラムに取込む機能

15 パルス出力プログラム

キー操作 [ファンクション操作: Fun 12]

等間隔のパルス的出力をカムNo.32にプログラムする機能

16 カムプロテクト

キー操作 [ファンクション操作: Fun 21]

書込み、削除が行えないようにする機能

17 プログラム転送

キー操作 [ファンクション操作: Fun 04]

プロテクトされたカムのプログラムを転送する機能で、シークレットNo.を使って転送します

18 内部データ表示

キー操作

原点補正値、プログラムブロック数表示機能

操作 14 ティーチング


- ・機械系の実際の動作時の角度を、カム出力のON/OFF動作点としてプログラムに取込む機能です。
- ・通常のプログラム書込み操作の中で行います。


●操作方法


・回転機械の軸を回し、この位置(角度)でこの出力(ONまたはOFF)を得たいというとき、TEA CHキーを押すとプログラム操作上の数値として現在角度がONまたはOFFの値として、取込まれます。

	バンク1	
カムNo.	ON .	OFF
3	1 2 3	1 3 0
3	1 9 1	2 0 0

	バ ン ク 1	
カムNo.	ON	OFF
3	I 5 3	160










操作 15 パルス出力プログラム

[ファンクション操作:Fun12]

- 等間隔ON/OFFを繰返すパルス出力を自動的にプログラムする機能です。
- ・各バンクのカム№32にだけプログラムできます。
 - 注)パルス出力の数は次の条件を満たすことが必要です。

<u>分解能(360)</u> = 整数 であること。 置数(パルス数)×2


例)置数(パルス数)4の場合



●操作方法(操作例)

条件 本体にはすでに置数60(60パルス数)が設定されています。

目的 置数60を削除し、置数20(20パルス数)に変更します。





操作 16 カムプロテクト

[ファンクション操作:Fun21]


- ・カムNo単位にカムプロテクトをかけて、そのカムのプログラムの書込みや削除ができないようにします。
- ・プロテクトの設定、解除はシークレットNo.とは無関係に可能ですが、プロテクトされたカムを転送するにはシークレットNo.が必要です。

●操作方法(操作例)

条件 本体にはすでにバンク1のカムNo.1がカムプロテクトされています。

目的 バンク 1 、カムNo.1 のカムプロテクトを削除し、新たにバンク 1 、カムNo.5 をプロテクトします。

操作手順	表	· 示	説	明
RUN-PRG	PRG B1		PRGモ 画面	一ド初期
TEACH	Fun PRG B1			Hキーは 1の意味に ーです。
2	Fun B1	21	クト操作	ムプロテ (Fun21) 力します。
	F2 1 PRG B1	-	クト操作	ムプロテ が行える。 しを示し
	F2 1 B1	*	クトされ とを示し	がプロテ ているこ ます。 みを示し





操作 17 プログラム転送

[ファンクション操作:Fun04]

- プロテクトされたカムもすべて転送ができます。
- シークレットNo.が必要です。
- ・転送種類は下表のように4つあり、操作時の置数によって選択します。

〈転送種類〉

種 類	転送1(置数1)	転送2(置数2)	転送3(置数3)	転送4(置数4)
機能	書込み	読出し	照 合	プロテクト参照
方向	コンソール→本体	本体→コンソール	コンソール←→本体	本体→コンソール

〈転送機能〉

4- 'Y' 7T 1T		送操作	Fun ₁₄		· 軻	送操作	Fun04]	
転送項目	1	2	3	4	1	2	3	4
通常プログラム	0	0	0	×	0	0	0	×
プロテクトされたカム	×	0	0	0	0	0	0	0

※1 ○は転送するもの ×は転送しないもの

説

ません。

します。

了です。

明

シークレットNoが 一致しないと、左 図の画面にはなり

プロコンから本体 にプログラム転送 する置数1を入力

プログラム転送完

PRGモード初期 画面にもどります。

X1

●操作方法 (操作例)

条件 シークレットNo.は123とします。

目的 コンソールから本体にプログラムを転送します。

	操作手順	表	示	説	明		操作手順	表	示
		[PRGモ 画面	ード初期		→	FOH	
	RUN-PRG ↓	PRG B1						PRE B1	
	TEACH	Fun		TEAC Function			1	FOY	•
		PRG B1		も使うキ				<u> 211G</u> 81	
	DEL	Fun					V	FJ4	
		PRG B1						<u>PRG</u> B1	
		Fun	123	シークレン入力します	_		C	Fun	
	↓				9 o		<u>ृत्रत</u> 81		
	4 もしくは	Fun	4	プログラ。 (Fun04)	の4を		c	[
		<u>PRG</u> . B1		入力しま	す。			PRG B1	

[TEACH, TEACH]


・原点補正値、および本体の各カムごとのプログラムブロック数を表示します。


●操作方法(操作例)

条件 本体にはすでに、次のプログラムが入力されています。

バンクNo. カムNo.	入力プログラム
バンク1 カムNo.1	1 0
バンク1 カムNo.2	3
バンク1 カムNo.3	4
バンク1 カムNo.16	7

目的 各々のバンク数、カムNoに入力されているプログラム数を読出します。





3-6 調整

- ・カムポジショナがRUNモードで運転しているときに、ON/OFF角度の微調整を行うことができます。
- ・この調整運転は機械系の動きに合わせ、カムポジショナのプログラムを細かく調整し、最適なカム出力 を得ることができるたいへん便利な機能です。

操作 19 調整運転

- ・この調整運転を可能にするためにシステムパラメータ1をセットしておくことが必要です。
- ・実際にカム出力を出しながらそのON/OFF角度を1度ずつ細かく調整してゆく作業ができます。
- ・この調整運転で変更されるのは本体のプログラムでプログラミングコンソールのプログラムは変化しません。


●操作方法 (操作例)


条件 本体にはすでに次のプログラムが入力されているとします。


バンク	カム No.	ON	OFF
1	1	6 2	8 0
1	1	2 3 0	2 4 0
1	1 6	2 3 5	3 1 0

目的 調整モードで、次のプログラムを変更します。


パンクNo.	カムNo.	ON	OFF	⇔	ON	OFF
バンク1	カム No. 1	6 2	8 0	₽	6 4	7 9
バンク1	カム No. 16	2 3 5	3 1 0	↔	2 3 5	3 1 1








3-7 操作のまとめ



※1 □は1~3ケタの数字を入力します。



※1 □は1~3ケタの数字を入力します。


3-8 運転時の便利な機能

機能1 原点シフト

[信号入力 TRIG]

■機能

- ・原点シフトは、現在角度をあらかじめ設定した原点値に変更する機能です。
- ・本体のTRIG端子とCOM端子を短絡することにより、その時点で現在角度を変更します。
- ・例えばPCよりの指令で機能します。機能的にはADJスイッチを押すのと同じものです。
 - ●タイムチャート (原点値が155のときの例)



■用途

・ロール紙を定寸で切断する場合などで、次の新しいロールをセットして作業を始める際、この原点シフトにより、開始角度から始めることができます。

機能2

バンク切替え


[信号入力 BANK A, BANK B]

■機能

- ・プログラムのバンクは4つまでメモリできます。(増設ユニット接続のときは2つ)
- ・そのバンクを外部信号BANK A、BANK Bにて切替えることができます。
- ・ 切替信号と運転バンク

入	カ	B	ANK	Α	0	1	0	1
信	号	B.	ANK	В	0	0	1	1
運	転	バ	ン	ク	B 1	B 2	В 3	B 4

●タイムチャート



■用途

・段取替え



機能 3


回転検出機能

[信号出力 M-DET]

■機能

- ・レゾルバが回転しているかどうか検出して、出力します。
- 本体M-DET出力よりON/OFF信号として出ます。
- ・レゾルバ回転数が4r/min以上のとき、 出力(ON)します。

●タイムチャート





機能 4


回転方向判別機能

信号出力 DIR]

■機能

●タイムチャート(CW/CCWスイッチがCWにセットのとき)

- ・レゾルバの回転方向を検出して、出 力します。
- 本体DIR出力よりON/OFF信号として出ます。
- ・レゾルバが4r/min以上の回転の とき、CW/CCW設定スイッ チで設定された方向に回転して いればONとなります。



機能5


プログラムコピー機能


■機能

- ・プログラミングコンソールはオンライン脱着ができます。
- ・プログラミングコンソールは内部にスーパーコンデンサを持っていますので、カムポジショナからコネクタを抜いても(電源を切っても)、プログラミングコンソールの内部メモリに記憶されたカムポジショナ用プログラムは保存されています。
- ・このプログラミングコンソールを他のカムポジショナに接続して、同じプログラムを転送できます。
- ・プログラミングコンソールのメモリ保存期間は約1週間です。

■オンライン脱着■

カムポジショナ本体の電源を入れたまま、プログラミングコンソールのコネクタを抜き差しできる機能のことです。





●付加機能●

4-1 増設ユニット

4-2 1/0リレーターミナル


4-3 表示ユニット

4-1 増設ユニット

カムポジショナに増設ユニットを接続するとさらに32点のカム出力を増やすことができます。

■標準使用方法

形 3 F 8 8 L - E 5 3 増設ユニットをカムポジショナ形 3 F 8 8 L - 1 5 5 に接続して、カム出力を 32点増設します。増設用ケーブルは増設ユニットに付属しています。



●機能


- ・増設ユニットにより、本体とおなじトランジスタオープンコレクタ出力のカム出力を32点増設できます。
- 本体出力と同様、I/Oリレーターミナルを別売の接続ケーブルで接続できます。
- ・増設ユニットを接続すると、バンク数は半分の2となりますのでご注意ください。


●使用するユニット

ユニット名	使用するユニット形式(仕様)	必要数量
増設ユニット ※	3 F 8 8 L - E 5 3	1個
カム出力ケーブル(直接配線)	3 F 8 8 L - C G 0 0 1 S (1 m長) 3 F 8 8 L - C G 0 0 3 S (3 m長)	いずれか
カム出力ケーブル (I/Oリレーターミナル接続)	3 F 8 8 L - C G 0 R 5 N (0.5m長) 3 F 8 8 L - C G 0 0 1 N (1.0m長)	1~2本


※付属している増設用ケーブルは5cm長です。

■外形寸法





■カム出力コネクタ配置図



■電源投入シーケンス

本体をRUNモードで立上げたとき、本体の電源投入後1.5秒、またはSTART信号が入力されたときまでに増設ユニットの電源を投入してください。それ以降はシステム構成異常(E05)となります。

■増設カムのプログラム方法


- ・増設カムに対するプログラムは、プログラミングコンソールのPRGモードで、**EXP**キーを押してから行います。増設ユニットが接続されていないと、**EXP**キーを受けつけません。
- ・増設ユニットを接続すると、バンク数は半分の2となりますのでご注意ください。
- ・すでにバンクNo.3 と 4 にプログラムがある本体に増設ユニットを接続すると、運転バンク1のときNo. 3、運転バンク2のときNo.4 のバンクが増設カムから出力されます。
- ・増設ユニットを接続したときは、増設カム用のプログラムを入力、転送後運転してください。

4/2 1/0リレーターミナル

I/Oリレーターミナルを出力として利用すると少ないスペースで多くのリレー出力を 取出せます。また別売の接続ケーブルで簡単配線が可能です。

■標準使用方法

形G7TC I/Oリレーターミナルをカムポジショナ形3F88L-155に接続して、出力機器とします。接続ケーブルは形3F88L-CG □□□Nを使用します。



●機能


- ・カム出力に I / O リレーターミナルを接続し、簡単にしかも少ないスペースでリレー出力を得ることができます。
- ・専用の接続ケーブルや短絡板を使えば省配線、省スペースに役立ちます。
- ・形G7TC I/Oリレーターミナル付属の出力 I/Oリレーは a 接点ですが、別売の b 接点リレーを使用することもできます。
- ・また出力短絡モジュールを利用すれば、カムポジショナのオープンコレクタ出力をそのまま端子に出 すことができます。これで1 c 接点リレーを外部に構成することもできます。


●使用するユニット


・ユニット名	使用するユニット形式(仕様)	必要数量	:
I/Oリレーターミナル	G 7 T C - O C 1 6 (a接点出力 1 6 リレー)	1~4個(16~64点)	※ 1
カム出力ケーブル	3F88L-CG0R5N(0.5m長) 3F88L-CG001N(1.0m長)	いずれか 1~4本	※ 1
短絡板	G 7 8 (4 端子短絡)	必要数	
1/0リレー	G7T-1012S(1b仕様)	必要数	
出力短絡モジュール	G77-S	必要数	

※1 3個(本)以上は増設ユニット接続の場合

■外形寸法







ピン版 出力信号名 ピン版 出力信号名 A1 24VDC B10 24VDC A2 COM B9 -COM A3 カム出力16 B8 カム出力8	
A2 -COM B9 -COM	
A3 カム出力16 B8 カム出力8	
A4 " 15 B7 " 7	为 肉
A5 " 14 B6 " 6	5
A6 " 13 B5 " 5	部
A7 " 12 B4 " 4	
A8 " 11 B3 " 3	5,411
A9 " 10 B2 " 2	路
A10 " 9 B1 " 1	-

カムボジショナ側コネクタビン配置 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

カムポジショナ側 コネクタ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
カム	カム	カム	カム	カム	カム	カム	カム	カム	カム	カム	カム	カム	カム	カム
カム	カム	カム	カム	カム	カム	カム	カム	カム	カム	カム	カム	カム	カム	カム
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
,	1 4 カム 2 4 カム	1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 4 74 74 74 2 3 4 4 74 74 74	1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 4 5 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7	1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 4 5 6 7 4 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7	1 2 3 4 5 6 7 8 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカ	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカ	CGU U N使用時のカム田力とリレーターミナル田力の対応 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 カム

4-3 表示ユニット

カムポジショナに表示ユニット形M 7 Eを接続すると、現在角度、レゾルバ回転数を表示することができます。

※回転数表示の場合、最大8r/minの表示バラツキがあります。


■標準使用方法

形M 7 E ディジタル表示ユニットをカムポジショナ形 3 F 8 8 L-1 5 5 に接続して、現在角度、レゾルバ回転数を表示させるためには、次のような標準的な使用方法をお奨めします。

DISPLAYコネクタ







●機能

カムポジショナ

3 桁の数字表示器に現在角度 [度] または、回転数 [rpm] を表示できます。表示モードは、プログラミングコンソールにより行いますが、自動切替のモードでは、回転が遅いときは現在角度、30r/min以上になると回転数表示に切替わります。


●使用する表示ユニット


ユニット名	使用するユニット形式(仕様)	必要数量
数字表示用ユニット	M7E-01DRD2(赤色, 10進) M7E-01DGD2(緑色, 10進)	3個
単位表示用ユニット	M7E-01UR2-V(赤色, rpm) M7E-01UR2-ZK4(赤色, 度) M7E-01UR2-V(緑色, rpm) M7E-01UG2-ZK4(緑色, 度)	2個
エンドプレート	M7E-2M (ケース色 ライトグレー)	1セット
エンドノレード	M7E-2M-1 (ケース色 黒)	1691
	3F88L-CM002S(2m)	
表示ケーブル(片コネクタ)	3F88L-CM003S(3m)	1本
	3F88L-CM005S(5m)	
コネクタ	NRT-C(はんだづけ端子形)	5 個


●外形寸法(ユニット数5)

●取付寸法(ユニット数5)

エンドプレートを連結したときのパネル穴寸法







■接続ケーブル配線図(形 3 F 8 8 L − CM 0 0 □ S)

ピンNo.	信号名	線色	ピンNo.	信号名	線色
1	COM	黒	2	rpm	茶
3	deg	白	4	LE3	青
5	LE2	赤	6	LE1	灰
7	D	緑	8	С	橙
9	В	黄	10	A	紫

- *1. ピンNo.は上記配線図のコネクタピンNo.に対応 しています。
- *2. シールド付きケーブルです。 シールド線は形M7Eを表示ユニット用電源の GNDに接続してください。
- *3.3桁目の9ピンをオープンにすると、0のとき"0." と表示します。(上記配線の場合、0のとき "000."と表示します。)

■表示モードの設定

表示ユニットの表示モードはプログラミングコンソールを使用して次のように設定することができます。

Funl5の設定	表 示 内 容
1	現在値角度と回転数表示自動切替
2	現在値角度表示[度]
3	回 転 数 表 示 [rpm]


※単位表示制御用の信号が本体から出力されていますので、現在角度と回転数自動切替の場合で も単位表示を自動的に選択して表示することができます。

①角度表示の場合

1	5	٦.	度	(i) 消
ľ	J	Ü	及	灯)

②回転数表示の場合

1	2	3	(消 灯)	rpm
---	---	---	-------	-----



●運用●

5-1 表示の利用

5-2 トラブルシューティング

5-3 保 守

5-1 表示の利用

カムポジショナの前面、およびプログラミングコンソールの表示を利用して、機器の状態を監視できます。


■表示内容

●カムポジショナ 形3F88L-155

□ POWER				
□ ALARM □ RUN □ M-DET □ DIR	□1	□ 9	□ 17	□ 25
	□2	□ 10	□ 18	□ 26
	□3	□ 11	□ 19	□ 27
	□4	□ 12	□ 20	□ 28
□ BANK1	□5	□ 13	□21	□ 29
□ BANK2	□6	□ 14	□22	□ 30
□ BANK3	□7	□ 15	□23	□ 31
□ BANK4	□8	□ 18	□24	□ 32

LED	表示名称	表 示 内 容
POWER	電源表示	電源ON時
ALARM	エラー表示	異常発生時
RUN	運転表示	RUN出力ON時
M-DET	回転検出表示	レゾルバ回転中
DIR	回転方向表示	設定回転方向に回転中
BANK1-4	バンク表示	運転中のバンクNo. (ADJスイッチ入力または、TRIG入力中は、全バンク)
1 - 3 2	カム出力表示	運転中にONしているカムNo.

●プログラミングコンソール 形3F88L-P5A



W. E.	= - A #-	表 示	内 容
番号	表示名称	RUNŧ- F	P R G モード
1	角度表示	レゾルバ現在角度	ON角度設定値
2	角度/エラー表示	エラーコード(異常時のみ)	OFF角度設定値
3	回 転 表 示	レゾルバ回転状態	回転状態(ティーチング時のみ)
4	モード表示	「RUN」	「PRG」
(5)	バ ン ク 表 示	外部よりの選択バンク	プログラム中のバンク
6	ティーチング表示		ティーチング時
7	リード/ライト表示	_	書込み、読出し時
8	削除表示		削除時
9	增設力ム表示	増設ユニット	のカムNo表示時
10	カム出力表示	出力中(ON)のカムNo.	プログラム中のカムNo.
11)	モード切替可能表示	モード	切替可能時

5-2 トラブルシューティング

5-2-1 エラーコードによる診断

プログラミングコンソールのエラーコード表示で、異常内容の判断とその対策方法を考慮します。

エラーコード	異常内容	対
E 0 1 電源 断異 常 I	プログラム転送中(本体→コンソール)に、電源が落ちました。 コンソールのプログラムが異常です。	手順1
E 0 2 電源断異常2	プログラム転送中(コンソール →本体)に、電源が落ちました。 本体のプログラムが異常です。	手順1 PRGモードに切替えて、©キーを押してエラー表示を解除してください。 手順2 正常なプログラムを作成します。 手順3 プログラム転送 (FunO4、14) の書込み(1)を行ってください。
E 0 3 電源断 異常3	原点値の設定 (Fun13) 中に、 電源が落ちました。原点値の データが異常です。	手順1 PRGモードに切替えて、〇キーを押してエラー表示 を解除してください。 手順2 再度原点値の設定 (Fun13) を行ってください。
E 0 4 バックアップ 異 常	コンソールのプログラムのバッ クアップが切れま した。コン ソールのプログラムが異常です。	手順1①キーを押してエラー表示を解除してください。手順2a) プログラムクリア (Fun20) を行ってください。b) プログラム転送 (Fun04、14) の読込み (2) を行ってください。※手順2のa、bはどちらを行ってもかまいません。※手順2のaを行った場合、プログラムクリアはどのバンクを指定してもすべてのプログラムがクリアされます。
E 0 5 システム構成 異 常	電源投入後にシステムの構成が 変わりました。これ以上操作は 行えません。	 手順1 電源を切ってください。 手順2 システムの構成(SYSMAC BUS/2ユニット、増設ユニットの有無)およびケーブルを確認してください。 手順3 電源を再投入してください。
E10 レゾルバ断線	レゾルバケーブルが断線してい ます。運転中のときは、停止し ます。	手順1 PRGモードに切替えて、©キーを押してエラー表示を解除してください。手順2 レゾルバケーブルを確認してください。
E13 メモリ 異常 (本体)	本体のメモリが異常です。これ 以上操作は行えません。	本体を交換してください。


エラーコード	異常内容	対
E14 レゾルバ異常	レゾルバの角度検出ができませ んでした。 レゾルバを800r/min以上で回転 しました。	手順1 PRGモードに切替えて、CDキーを押してエラー表示 を解除してください。
E 1 9 シークレット No. 異 常	本体のシークレットNo.が異常です。	手順1 PRGモードに切替えて、〇キーを押してエラー表示を解除してください。 ※このとき、本体のシークレットNo.はクリアされます。
E21 プログラムの 重 複	 パルス出力プログラムが設定されている状態でカムNo.32にプログラムを書込もうとしました。 カムNo.32にプログラムがある状態でパルス出力プログラムを設定しようとしました。 	手順1 ©キーを押してエラー表示を解除してください。 手順2 プログラムを確認してください。
E 2 2 カムプロテクト 入力禁止	カムプロテクトがかかっている カムにプログラムを書込もうと しました。	手順1 Cコキーを押してエラー表示を解除してください。 手順2 プログラム、カムプロテクトを確認してください。
E23 プログラムの 重複エラー	すでにあるプログラムのON値 -OFFの間に、新しいプログ ラムを書込もうとしました。	手順1 ©を押してエラー表示を解除してください。 手順2 プログラムを確認してください。
E24 原点補正値 書込みエラー	原点補正の際、原点補正値が書 込めませんでした。	手順1 ①キーを押してエラー表示を解除してください。 手順2 再度、ADJを押してください。
E 2 8 モード移行 手順エラー	モード移行の手順が違います。	手順1 モード切替スイッチを元にもどしてください。 手順2 PRGモード、RUNモード初期画面に戻ってモード 切替スイッチを切替えてください。
E 3 1 本体プログラム 読取りエラー (通信異常)	本体からプログラム読込中に、 通信異常が起きました。	手順1 ©キーを押してエラー表示を解除してください。 手順2 再度、読込みを行ってください。
E 3 2 本体プログラム 書込みエラー (通信異常)	本体にプログラム書込中に、通 信異常が起きました。	手順1 ©キーを押してエラー表示を解除してください。 手順2 再度、書込みを行ってください。
E33 照合異常	本体とコンソールとのプログラ ムが一致しませんでした。	手順1 ①キーを押してエラー表示を解除してください。
E38 通信異常	本体とコンソール間の通信異常 が起きました。	手順1 ①キーを押してエラー表示を解除してください。

エラーコード	異常内容	対策
が点滅	プログラミングコンソールの モード切替スイッチの緑色 LEDが消灯している状態で、 モード切替スイッチを操作し ました。	8、7、9、Cを入力してください。 モード切替スイッチが切替可能となります。
	カムポジショナ本体の電源を 投入した後にプログラミング コンソールを接続したとき、 カムポジショナ本体のモード とプログラミングコンソール のモード切替スイッチのモー ドが異なります。	8、7、9、Cを入力してください。カムポジショナ本体のモードがプログラミングコンソールのモードに移行します。


5-2-2 LED表示による診断

本体のLED表示により、異常内容の判断とその対策方法を考慮します。

■カムポジショナ本体のトラブルシューティング



■増設ユニットのトラブルシューティング



5-3 保守

■定期点検


カムポジショナの装置運用上、常に保守を必要とするべき箇所はありませんが、性能維持のため次の点を定期点検時に注意してください。

- ・コネクタは確実に接続されていますか。
- ・ケーブルに無理な力は加わっていませんか。損傷はありませんか。
- ・レゾルバの回転はスムーズですか。軸ずれはありませんか。
- ・カップリングに無理な力がかかっていませんか。確実に止められていますか。
- ・本体の各端子のネジは確実に止まっていますか。

■カップリングの補充

カップリングを紛失した場合は下記の商品形式にてお求めください。

商品	形 式
3 F 8 8 L - R S 1 7 用カップリング	3 F 8 8 L - R L 1 0
3 F 8 8 L - RS 1 5 用カップリング	3 F 8 8 L - R L 6



●仕 様●

- 6-1 本体仕様
- 6-2 レゾルバ仕様
- 6-3 プログラミングコンソール仕様
- 6-4 増設ユニット仕様
- 6-5 1/0リレーターミナル仕様
- 6-6 表示ユニット仕様

第6章 仕 様

6-1 本体仕様

6-1-1 一般・性能仕様

■一般仕様

電源電圧	D C 24 V
許容電源電圧	24 V ±10%
消費電力	13V A以下
絶 縁 抵 抗	外部端子とケース間20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧	電源端子とケース間AC1000V1分間
耐ノイズ性	D C 電源ノイズ耐性:電源電圧の20倍のインパルスノイズパルス幅 $100\mathrm{n}\mathrm{s}$ $1\mu\mathrm{s}$
耐振動	振動数範囲 10~150 Hz 全 振 幅 1.0mmまたは 加速度 68.6 m/s ² のいずれか小さい方 試 験 時 間 X, Y, Z 各方向 各16分
耐 衝 擊	294 m/s ² 以下 X, Y, Z 各方向
使用周囲温度	0 ~+55°C
使用周囲湿度	35~85%RH(結露がないこと)
使用周囲雰囲気	腐食性ガスのないこと
保存温度	-25~+65°C
構造	盤内蔵型


■性能仕様

出	力	点	数	32点 360分割 4 バンク(増設時 64点 2 バンク)
出	力	形	能	トランジスタオープンコレクタ フォトアイソレーション付き 最大開閉能力 DC26.4V MAX300mA/1カム ただし32カムトータルで3.2A以内でご使用ください。
出	力	表	示	各点 LED表示
出	カ	端	子	コネクタ、および端子台
検出	出器)	入力站	岩子	コネクタ接続、コネクタ
応	答 [回転	数	最大800 r/min
応	答	速	度	200μs (サンプリング周波数 5kHz)
×	<u>:</u>	E	ıJ	電気的消去可能PROM(EEPROM)
プログ	ゲラミン	·グコン)	ノール	オンライン脱着可能
制	御	単	位	<u>1</u> 360
原	点	補	正	1 ~359
制	御	入	カ	START入力:1 TRIG入力:1 BANK入力:2
異	常	出	カ	レゾルバ信号断時、内部回路異常時にALARM出力がOFF(正常時ON) (オープンコレクタDC24V 300mA)
外	形	寸	法	H110×W155×D100mm
質			量	1 kg以下


※DC24V電源投入時(スタート入力短絡状態で)各信号が出力されるまでの時間は1秒以上、2.5秒以下です。

6-1-2 制御信号インターフェース仕様

■カム出力、各制御信号の接続



■カム出力コネクタ



■インターフェース仕様

記号	信号名	機	能	インターフェース回路	
24 V D C	電源入力	操作用電源入力端子で DC24V±10%を供給			
G R	グランド	D種(第3種)以上の接地	D種(第3種)以上の接地をしてください。		
START	運転スタート	この信号により運転状! 間でカム出力します。 接点入力です。			
BANK A BANK B	バンク切替	ます。接点入力です。	バンクで運転するか選択し 接続端子 ANK A BANK B 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1	COM	
TRIG	原点シフト	用します。またシフトりため、RUN出力およる 10 ms TRIG入力	転が停止しているときに使 処理中の約1秒間は安全の びカム出力をOFFします 以上 以上 RIG入力信号は10ms 以上 必要です 一		
RUN	RUN出力	「RUNモード」時、 START信号がON かつ 昇	異常のないとき出力します。	〈出力信号〉	
ALARM	アラーム	力がOFFします。()	が発生するとALARM出 オープンコレクタ出力です "H"レベルになります。		
M-DET	レゾルバ回転検出	レゾルバの回転を検出 rpm未満のときOFF vy vi no s M D H D H D H D T D H D T D H D T D H D T D H D T D H D T D H D T D H D T D T	椒大 350 mg	OUT カムポジショナ内部 最大開閉能力 DC26. 4V 300mA。 ただし	
DIR	回転方向	CCW/CWで設定した る方向)にレゾルバが[た正転方向(角度が増加す 回転したときONします。 力がOFFのときにはOF	32カムトータルで3.2A以内 でご使用ください。 漏れ電流 100μA以 下 飽和電圧 2 V以下 トランジスタ	
OUTPUT 1-16 OUTPUT 17-32	カム出力		/OFF角度での出力を出 専用ケーブルを使用してく	ONディレー時間 2 μ s トランジスタ OFFディレー時間 3 μ s	

6-2 レゾルバ仕様

■レゾルバの種類

種	類	太径タイプ	高トルクタイプ	コネクタタイプ	リード線タイプ
形	式	形3F88L-RS17	形3F88L-RS17T	形3F88L-RS15	形3F88L-RS15W
軸	径	φ10mm φ6mm		6 mm	
軸許容荷	重	スラスト 196N 以下 スラスト ラジアル 196N 以下 ラジアル			
全	長	101mm	110mm	154mm	97mm
取付方	法	フラン	ジ取付	取 付 サーボマウント	
摩 擦 ト ル	ク	12 mN·m 以下	49~147 mN·m	2.9 mN·m 以下	

■仕様


				形3F88L-RS17 (RS17T)	形3F88L-RS15	形3F88L-RS15W		
軸		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	径	ϕ 10mm		6 mm		
軸		·····································	重	スラスト 196N 以下 ラジアル 196N 以下	スラスト 98N 以下 ラジアル 98N 以下			
1	ナ -		ヤ	$0.46 \times 10^{-5} \mathrm{kg \cdot m^2}$	7777	3011 201		
耐		 Ř	動	振動数範囲 10~500 Hz 全 振 幅 1.5mm または 加速度 98 m/s² のいずれか小さい方 試 験 時 間 X, Y, Z 各方向 各2時間				
耐	1	 fi	撃	4900 m/s ² X, Y, Z 各方向 各3回				
保	護	構	造	防滴、防油形 I]	P 52F (JEM)			
周	Ù	支	数	5 k	: Hz			
_	次	電	圧	10	10 V			
電	灵	誤	差	10	10分			
最	大	可転	数	3000r/min	(機械的)			
外	形	寸	法	2 - 2 -	1項参照			
取	付	方	法	フランジ取付 (フランジ強度 245N)	フランジ取付 (フランジ強度 245N) サーボマウント (取付つめ付属)			
カ	ップ	リン	グ	形3F88L-RL10	形3 F 8 8 L - R L 6			
配	線口	出方	法	ケーブル(3m、先端コネクタ付)	コネクタ	リード線(350mm)		
適	用ヶ	ーブ	゛ル	形3F88L−CR□□□C	形3F88L-CR[]]NA	形3F88L-CRSA		
塗	실	专	色	マンセル 5 Y 3 / 1	マンセル N1.5			
使	用周	囲 温	. 度	-10~+80°C				

■レゾルバとカムポジショナとの接続

●カムポジショナ側コネクタ

このコネクタに接続するケーブルは、別売のレゾルバ用ケーブルを使用するとハンダ付けなどの手間が省けます。また、ノイズなどからも当社のケーブルを使用することをおすすめします。


コネクタの種類とピン配置



ピン	信	号	ピン	信	号	
1	S1(Sin	+)	9	FG		
2	S3(Sin	-)	10	R1(OUT+)		
3	FG		11	R2(OUT-)		
4	S2(Cos	+)	12			
5	S4(Cos-)		13			
6	FG		14			
7			15			
8						

●レゾルバ形3F88L-RS15側コネクタ

RM15WTP-10S-(8)(ヒロセ製)



ピン	信	号	
1	S1(Sin+	-)	
2	S3(Sin-	-)	
3			
4	R1(OU'	Γ+)	
5	R2(OUT-)		
6	:		
7	S4(Cos-	-)	
8	S2(Cos	+)	
9			
10			

●レゾルバ 形 3 F 8 8 L - R S 1 5 W リード線(バラ線)で出ていますので、レゾルバケーブル形 3 F 88 L - C R \square □□ S A と接続してください。

線	色		信	号
RED	(赤)	S	.1	(Sin+)
BLK	(黒)	S	3	(Sin-)
YEL	(黄)	S	2	(Cos+)
BLU	(青)	S	4	(Cos-)
RED/W	(赤/白)	R	1	(OUT+)
Y E L / W	(黄/白)	R	2	(OUT-)

6-3 プログラミングコンソール仕様

プログラミングコンソール 形3F88L-P5A




■一般仕様

一	
項目	内容
電源電圧	DC8V
許容電源電圧変動範囲	DC7~9V
耐 振 動	10~55Hz 0.2mm または 加速度14.7m/s ² のいずれか小さい方 X,Y,Z 各方向 各16分
耐 衝 撃	98 m/s ² 以下 X, Y, Z 各方向
使用周囲温度	0 ~ +40°C
使 用 周 囲 湿 度	35~85%RH(結露がないこと) ただし、最大湿球温度29℃
保 存 温 度	-20~+60°C
保存湿度	30~85% R H (結露がないこと)
外 形 寸 法	: H170×W77×D35 (ケーブル除く)
質量	500g以下(2mケーブル付)
バッテリ保持時間	25℃にて7日間(運転時自動充電)
構造	ハンディタイプ

■性能仕様

項		内容
表	示	専用LCD表示 バックライト付
+		16キー(0~9、ファンクションキー)
本 体	接続仕様	RS-422 31.25kビット/s 専用プロトコル
ケー	ブ ル 長	2 m(専用ケーブル) 最大10m(延長ケーブルあり)

6-4 増設ユニット仕様





■一般仕様

項	B	内
電源電	圧	D C 24 V
許容電源電圧変	動範囲	D C21. 6~26. 4V (D C24V ±10%)
消費電	カ	5 V A 以下
絶 縁 抵	抗	外部端子とケース間20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電	圧	電源端子とケース間AC1000V
耐ノイ	ズ性	DC電源ノイズ耐性:電源電圧の20倍のインパルスノイズ パルス幅 100 n s 1 μ s
耐振	動	10~150Hz 全振幅 1.0mm または 加速度 68.6m/s² のいずれか小さい方 X,Y,Z 各方向 16分
耐衝	撃	294 m/s ² 以下 X, Y, Z 各方向
使 用 周 囲	温度	0 ~+55℃
使 用 周 囲	湿度	35~85%RH(結露がないこと)
使用周囲雰	囲気	腐食性ガスのないこと
保 存 温		-25~+65°C
構	造	盤内蔵型


■性能仕様

	項	目		内容
出	カ	点	数	32点
出	カ	形	態	トランジスタオープンコレクタフォトアイソレーション付き 開閉能力 D C 24 V M A X 300 m A /1カム ただし32カムトータルで3.2 A 以 内でご使用ください。
出	力	表	示	各点LED表示
出	力	端	子	コネクタ接続
接	続ケ	ーブ	ル	増設ユニットに付属
外	形	寸	法	H85×W60×D100
質			量	500g以下

6-5 1/0リレーターミナル仕様


1/0リレーターミナル 形G7TC-OC16






定 格 負 荷 DC24V 5A、AC220V 2A DC24V 2A、AC220V 1A 定 格 通 電 流	■11.17x											
定格通電電流 接点電圧最大値	項	目		抵 抗 負 荷 (cos $\phi=1$)	誘導負荷 (cos φ = 0.4、L/R=7ms)							
接点電圧最大値 AC250V、DC125V 接点電流最大値 5A 2A 開閉容量最大値 DC120W、AC440VA DC48W、AC220VA 最少週用負荷(P水準参考値) DC5V 10mA コイル負荷電流(リレー1個当り) コイル21mA+LED 4mA 電気 的 寿命 100万回 接 械 的 寿命 5000万回 接 触 抵 抗 50mΩ以下 動作時間 15ms以下 復 帰 時間 15ms以下 復 帰 時間 18,000回/時 定格負荷 1,800回/時 定格負荷 1,800回/時 和 3イルと接点間 AC1,000V 50/60Hz 1分間 コネクタ相互間 AC250V 50/60Hz 1分間 誤 動作振動 10~55Hz 複振幅1.0mm 誤 動作衝撃 200 m/s² 耐 ノ イ ズ ノイズレベル1.5kV、パルス幅100ns-1μs 使用周囲温度 0~+55℃ 使用周囲温度 0~+55℃	定	格 負	荷	DC24V 5A, AC220V 2A	DC24V 2A, AC220V 1A							
接点電流最大値 5A 2A 開閉容量最大値 DC120W、AC440VA DC48W、AC220VA 最少適用負荷(P水準参考値) DC5V 10mA コイル負荷電流(リレー1個当り) コイル21mA+LED 4mA 電気 的寿命 100万回 接機 が 的寿命 5000万回 接点 構造 1a×16 接触 抵抗 50mΩ以下 動作時間 15ms以下 復帰時間 15ms以下 復帰時間 15ms以下 復帰時間 18.000回/時 定格負荷 1.800回/時 2 格負荷 1.800回/時 和 近	定格	通電電	流	5	A							
開閉容量最大値 DC120W、AC440VA DC48W、AC220VA 最少費用負荷(P水準参考値) DC5V 10mA コイル負荷電流(リレ-1個当り) コイル 21mA+LED 4mA 電気的寿命 100万回 接板的寿命 5000万回 接点構造 1a×16 接触抵抗 50mΩ以下 動作時間 15ms以下 復帰時間 15ms以下 復帰時間 18.000回/時 定格負荷 1.800回/時 定格負荷 1.800回/時 和 200Vメガ) AC2.000V 50/60Hz 1分間 コネクタ相互間 AC1,000V 50/60Hz 1分間 コネクタ相互間 AC250V 50/60Hz 1分間 誤動作振動 10~55Hz 複振幅1.0mm 誤動作衝撃 200 m/s² 耐 ノ イズ ノイズレベル1.5kV、パルス幅100ns-1μs 使用周囲温度 0~+55℃ 使用周囲温度 0~+55℃	接点1	10 圧 最 2	大 値	AC250V	DC125V							
最少適用負荷(P水準参考値) DC5V 10mA コイル負荷電流(リレ-1個当り) コイル 21mA+LED 4mA 電 気 的 寿 命 100万回 接 械 的 寿 命 5000万回 接 点 構 造 1a×16 接 触 抵 抗 50mΩ以下 動 作 時 間 15ms以下 復 帰 時 間 15ms以下 後 核 負 荷 1,800回 / 時 定 格 負 荷 1,800回 / 時	接点1	電流最大	大 値	5A	2A							
コイル負荷電流 (リレー1個当り) コイル 21mA+LED 4mA 電 気 的 寿 命 100万回 機 械 的 寿 命 5000万回 接 点 構 造 1a×16 接 触 抵 抗 50m Ω以下 動 作 時 間 15ms以下 復 帰 時 間 15ms以下 復 帰 時 間 15ms以下 定格負荷 1,800回/時 定格負荷 1,800回/時 同極接点間 AC2,000V 50/60Hz 1分間 コネクタ相互間 AC2,000V 50/60Hz 1分間 以 動 作 振 動 10~55Hz 複振幅1.0mm 誤 動 作 衝 撃 200 m/s² 耐 ノ イ ズ ノイズレベル1.5kV、パルス幅100ns~1μs 使 用 周 囲 湿 度 0~+55℃ 使 用 周 囲 湿 度 35~85%RH	開閉	容量最为	大 値	DC120W、AC440VA	DC48W、AC220VA							
電 気 的 寿 命 100万回 接 械 的 寿 命 5000万回 接 点 構 造 1a×16	最少適用1	負荷(P水準参	考値)	DC5V	10mA							
機 械 的 寿 命 5000万回 接 点 構 造 1a×16 接 触 抵 抗 50mΩ以下 動 作 時 間 15ms以下 復 帰 時 間 15ms以下 復 帰 時 間 18,000回/時 定格負荷 1,800回/時 定格負荷 1,800回/時 和電圧 同極接点間 AC2,000V 50/60Hz 1分間 コネクタ相互間 AC250V 50/60Hz 1分間 コネクタ相互間 AC250V 50/60Hz 1分間 以 動 作 振 動 10~55Hz 複振幅1.0mm 誤 動 作 衝 撃 200 m/s² 耐 ノ イ ズ ノイズレベル1.5kV、パルス幅100ns-1μs 使 用 周 囲 温 度 0~+55℃ 使 用 周 囲 湿 度 35~85%RH	コイル負荷電流(リレー1個当り)			コイル 21 m A	A+LED 4mA							
接触抵抗 50mΩ以下 動作時間 15ms以下 復帰時間 15ms以下 後機的 18,000回/時 定格負荷 1,800回/時 定格負荷 1,800回/時	電気	的 寿	命	100	万回							
接触抵抗 50mΩ以下 動作時間 15ms以下 復帰時間 15ms以下 養大開閉 投 械 的 18,000回/時 定格負荷 1,800回/時 定格負荷 1,800回/時 和電圧 同極接点間 AC2,000V 50/60Hz 1分間 コネクタ相互間 AC250V 50/60Hz 1分間 コネクタ相互間 AC250V 50/60Hz 1分間 以動作振動 10~55Hz 複振幅1.0mm 誤動作衝撃 200 m/s² 耐ノイズ ノイズレベル1.5kV、パルス幅100ns-1μs 使用周囲温度 0~+55℃ 使用周囲温度 35~85%RH	機械	的 寿	命	5000	万回							
動 作 時 間 15ms以下 復 帰 時 間 15ms以下 最大開閉 機 械 的 18,000回/時 定格負荷 1,800回/時 定格負荷 1,800回/時 絶 縁 抵 抗 100MΩ (500Vメガ)	接	点構	造	1a.	×16							
復 帰 時 間 15ms以下. 最大開閉 投 械 的 18,000回/時 定格負荷 1,800回/時 定格負荷 1,800回/時	接	触 抵	抗	50 m 9	Ω以下							
最大開閉 機 械 的 18,000回/時 1,800回/時 定格負荷 1,800回/時 1,800回/時 地 緑 抵 抗 100MΩ (500Vメガ) AC2,000V 50/60Hz 1分間	動	作時	間	15ms以下								
 取入開閉 ひん度 定格負荷 1.800回/時 2 格負荷 1.800回/時 2 格負荷 1.800回/時 2 科技 抗 100MΩ (500Vメガ) AC2.000V 50/60Hz 1分間 AC1,000V 50/60Hz 1分間 コネクタ相互間 AC250V 50/60Hz 1分間 誤動作振動 10~55Hz 複振幅1.0mm 誤動作衝撃 200 m/s² 耐ノイズノベル1.5kV、パルス幅100ns-1μs 使用周囲温度 0~+55℃ 使用周囲温度 35~85%RH 	復	帰 時	間	15 ms 以下.								
た 相 員 間	最大開閉	機械	的	18,000回 / 時								
コイルと接点間 AC2,000V 50/60Hz 1分間	ひん度	定格負	首荷	1, 800	回 / 時							
耐電圧 同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1分間 コネクタ相互間 AC250V 50/60Hz 1分間 誤動作振動 10~55Hz 複振幅1.0mm 誤動作衝撃 200 m/s² 耐 ノ イ ズ ノイズレベル1.5kV、パルス幅100ns-1μs 使用周囲温度 0~+55℃ 使用周囲温度 35~85%RH	絶	緣 抵	抗	100ΜΩ ((500Vメガ)							
コネクタ相互間 AC250V 50/60Hz 1分間 誤動作振動 10~55Hz 複振幅1.0mm 誤動作衝撃 200 m/s² 耐ノイズ ノイズレベル1.5kV、パルス幅100ns-1μs 使用周囲温度 0~+55℃ 使用周囲湿度 35~85%RH		コイルと掻	6点間	AC2,000V 50/60Hz 1 分間								
誤動作振動 10~55Hz 複振幅1.0mm 誤動作衝撃 200 m/s² 耐ノイズノイズレベル1.5kV、パルス幅100ns-1μs 使用周囲温度 0~+55℃ 使用周囲温度 35~85%RH	耐電圧	同極接	点間	AC1,000V 50/60Hz 1 分間								
誤動作衝撃 200 m/s² 耐ノイズノイズレベル1.5kV、パルス幅100ns-1μs 使用周囲温度 0~+55℃ 使用周囲湿度 35~85%RH		コネクタ村	目互間	AC250V 50/60Hz 1 分間								
耐 ノ イ ズ ノイズレベル1.5kV、パルス幅100ns-1 μ s 使 用 周 囲 温 度 0~+55℃ 使 用 周 囲 湿 度 35~85%RH	誤動	作振	動	10~55Hz 複振幅1.0mm								
使用周囲温度 0~+55℃ 使用周囲湿度 35~85%RH	誤動	作衝	撃	200 m/s ²								
使用周囲湿度 35~85%RH	耐	ノイ	ズ	ズ ノイズレベル1.5kV、パルス幅100ns-1 μ								
X 717 73 Ed 134 X	使用	周囲	显 度	0~+55℃								
•	使用	周囲	显 度	35~85%RH								
外部接続締付トルク 0.78~11.8 N·m	外部接	続締付ト	ルク	0.78~11.8 N·m								
コイルサージ吸収素子 ダイオード (1A、400V)	コイル	サージ吸収	大素子	ダイオード (1A、400V)								
質 量 約670g	質		量	約670g								

■内部接続図



6-6 表示ユニット仕様

表示ユニット 形M7E




■仕様


定	格	電	圧	DC12~24V フリー電源
消 (費 1 ユニッ	_		赤LED 35mA以下(DC24Vにて) 45mA以下(DC12Vにて) 緑LED 40mA以下(DC24Vにて) 55mA以下(DC12Vにて)
入:	カレベル	l i	E論理	「H」+4V~電源電圧 「L」0V~+1.5V
使	用周	囲	温度	-10~+55℃(ただし、氷結しないこと)
使	用周	囲	湿度	35~85%RH(ただし、結露しないこと)
保	存	温	度	-25~+70℃(ただし、氷結しないこと)
絶	縁	抵	抗	100MΩ以上(DC500Vメガにて) (各端子部と取付パネル間)
耐	ĺ	电	圧	AC500V 50/60Hz 1 分間 (各端子部と取付パネル間)
和)	1	ズ	電源端子:±500V 入力端子:±500V (ノーマルモード) ±1.500V (コモンモード)
振	動	(mt	久)	10~55Hz 複振幅0.75mm
衝	撃	(耐	久)	300 m/s ²
保	護	構	造	パネル表面にでる部分IP40
適	用コ	ネ	ク タ	オムロン形NRT-C/形NRT-CP
表	示	精	度	最大 8r/min 以内

■端子配置/端子機能

●端子配置 注. ○印内の数字はコネクタ (形NRT) の端子番号です。


10進/16進表示ユニット





●端子機能

端子記号	名	称	機能
V	電	源	⊕ 電源入力端子。
РВО	ゼロプラン	キング出力	PBIがオープンで表示が"0"のとき、出力をオープンにします。 PBIが0Vまたは表示が"0"以外のとき、出力を0Vにします。
PBI	ゼロブラン	キング入力	DPがオープンの場合、オープンにすると"0"を表示しません。0Vに接続すると"0"を表示します。DPが0Vの場合、PBIにかかわらず表示します。
A B C D	データ	入力	$A(2^0)$ $B(2^1)$ $C(2^2)$ $C(2^2)$ $D(2^3)$ $10進/16進表示ユニット C(2^2) C($
DP	小 娄	汝 点	デシマルポイント(小数点)を点灯します。LE信号とは独立して動作します。
LE	ラ、	ソ チ	ラッチ入力(LATCH)。この信号が入る直前の"表示状態"を保持します。
G	電	源	OV電源入力端子(GND)。



●付 録●

7-1 商品形式一覧表

7-1 商品形式一覧表

名 称	位 様	形式
カムポジショナ	3 2 点出力	形3F88L-155
プログラミングコンソール		形3F88L-P5A
レゾルバ	太径タイプ 高トルクタイプ コネクタタイプ リード線タイプ	形3F88L-RS17 形3F88L-RS17T 形3F88L-RS15 形3F88L-RS15W
増設ユニット	3 2 点増設	形3F88L-E53
I / Oリレーターミナル	16点リレーユニット ′	形G7TC-OC16
表示ユニット	数字表示用ユニット	形M7E — 01DRD2 (赤色、10進) 形M7E — 01DGD2 (緑色、10進)
	単位表示用ユニット	形M7E - 01UR2 - V (赤色、 rpm) 形M7E - 01UG2 - V (緑色、 rpm) 形M7E - 01UR2 - ZK4 (赤色、度) 形M7E - 01UG2 - ZK4 (緑色、度)
レゾルバ延長ケーブル	両コネクタ付 2 m 両コネクタ付 5 m 両コネクタ付 1 0 m 両コネクタ付 2 0 m	形3F88L-CR002C 形3F88L-CR005C 形3F88L-CR010C 形3F88L-CR020C
レゾルバケーブル (RSI5用ケーブル)	両コネクタ付 3 m 両コネクタ付 5 m 両コネクタ付 1 0 m 両コネクタ付 1 5.m 両コネクタ付 2 0 m	形3F88L-CR003NA 形3F88L-CR005NA 形3F88L-CR010NA 形3F88L-CR015NA 形3F88L-CR020NA
レゾルバケーブル (RS15W用ケーブル)	片コネクタ付 3 m 片コネクタ付 5 m 片コネクタ付 1 0 m	形3F88L-CR003SA 形3F88L-CR005SA 形3F88L-CR010SA
カム出力ケーブル (I/Oリレーターミナル接続用)	両コネクタ付 0.5 m 両コネクタ付 1 m	形3F88L-CG0R5N 形3F88L-CG001N
カム出力ケーブル (ほかの機器接続用)	片コネクタ付 1 m 片コネクタ付 3 m	形3F88L-CG001S 形3F88L-CG003S
表示ケーブル(形M7E接続用)	片コネクタ付 2 m 片コネクタ付 3 m 片コネクタ付 5 m	形3F88L-CM002S 形3F88L-CM003S 形3F88L-CM005S
プログラミングコンソール延長 ケーブル	両コネクタ付 2 m 両コネクタ付 4 m 両コネクタ付 8 m	形3F88L-CN002C 形3F88L-CN004C 形3F88L-CN008C

プログラムシート

機械名	7	<u> </u>												1	日
カムNo.	 信号	名	ON位置	OFF位置					イム						(0)
					() (60 9	0 13	20	18	0	240	270	300	360
							1		<u> </u>	-		+			
				1			1 .		<u> </u>	\dashv		<u> </u>	-	-	
							-		1			1		-	
							<u> </u>		1			1			
							-		1			!			
									1 1 1						
						·	-) 					1	
1	·								<u>. </u>	-					
					ļ <u> </u>			-							
							. !		! ! !	-			+		
								<u> </u>	i I I			-	+	1	
							 -		; ;			-	-	<u> </u>	
									! ! !	4			-		-
		···			 									-	
	****						-		† † †			-			
									1						
									i ! !						
							1		!					1	
									 						
							-		!						
			<u> </u>				-	-			· · · ·	<u>-</u> -		<u> </u>	
						<u> </u>	-				•				
									-			-	+	-	
					_		<u> </u>					- 1	\perp	-	
				<u> </u>			-		1		,		-		
			ļ				-	ļ_	1			-	-		
					<u> </u>			<u> </u>	1			1			
							!					. 1			
									1						
															
									!			1	1		
				-	 	 	!						-+-		
			<u> </u>		 	 	+	+							

保証内容

1. 保証期間

納入しました商品の保証期間は、ご指定場所に納入後1年間と致します。

2. 保証範囲

上記保証期間中に当社側の責により故障を生じた場合は、その商品の故障部分の交換または修理を、その商品のご購入あるいは納入場所において無償で行わせていただきます。 ただし、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。

- (1) 本マニュアルまたは別途取り交わした仕様書等にて確認された以外の不適当な条件・ 環境・取扱い並びに使用による場合
- (2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合
- (3) 当社以外による改造または修理による場合
- (4) 商品本来の使い方以外の使用による場合
- (5) 当社出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった事由による場合
- (6) その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合 なお、ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発 される損害はご容赦いただきます。

3. サービスの範囲

納入品の価格には、技術者派遣等のサービス費用は含んでおりません。 ご要望により、別途ご相談させていただきます。

以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提としております。日本以外での取引および 使用に関しては、別途当社営業担当者までご相談ください。

●本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途への使用をご検討の場合は、定格・性能に対し余裕を持った使い方やフェールセイフ等の安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社営業担当者までご相 談いただき仕様書等による確認をお願いします。

●本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物 (又は技術) に該当するものを輸出 (又は非居住者に提供) する場合は同法に基づく輸出許可、承認 (又 は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 営業統轄事業部

東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー14F(〒141-0032)

●営業にご用の方も、技術お問い合わせの方も、フリーコールにお電話ください。 音声ガイダンスが流れますので、案内に従って操作ください。

クイック

携帯電話・PHS等移動通信からのお電話は、お手数ですが

TEL 055-982-5015 (通話料がかかります) へおかけください。

【技術のお問い合わせ時間】

■営業時間:9:00~12:00/13:00~19:00

(土・日・祝祭日は9:00~12:00/13:00~17:00)

■営業日: 年末年始を除く 上記フリーコール以外に、055-977-6389 (通話料がかかります) におかけいただくことにより、直接FAシステム機器の技術窓口につながります。

【営業のお問い合わせ時間】

■営業時間:9:00~12:00/13:00~17:30(土・日・祝祭日は休業)

■営 業 日:土・日・祝祭日/春期・夏期・年末年始休暇を除く

- ●FAXによるお問い合わせは下記をご利用ください。 テクニカルセンタ お客様相談室 FAX 055-982-5051
- ●インターネットによるお問い合わせは下記をご利用ください。 http://www.fa.omron.co.jp/support/
- ●その他のお問い合わせ先 納期・価格・修理・サンブル・承認図は貴社のお取引先、 または貴社担当オムロン営業員にご相談ください。

インターネット情報サービス

オムロンFA機器の最新情報がご覧いただけます。 Industrial Webホームページ http://www.fa.omron.co.jp/

標準在庫機種の緊急ご購入の際にご利用ください。 オムロンツーフォーサービス株式会社



コンタクトセンタ TEL:03-5825-2324 http://www.omron24.co.jp/

オムロン商品のご用命は

SBFF-821E

2003年8月現在 ②YP⊕NA

© OMRON Corporation 1992 All Rights Reserved. お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください

Man. No.